

普压喷砂机 小型移动式普压喷砂机

产品名称	普压喷砂机 小型移动式普压喷砂机
公司名称	东莞市博强智能设备科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇厦岗大山东街11号104室
联系电话	13798764309

产品详情

普压喷砂机 小型移动式普压喷砂机

普压开放式喷砂机参数：

空气源要求：压力7BAR（kg/平方米）

流量：0.8-1.2立方米/min.

设备型号：400P

机身高度：1100mm

直径：400mm

容积：0.2立方米

喷枪：1只

压力要求：0.5-0.8MPa

清理等级：Sa2.5-3.0

移动式普压喷砂机工作原理：

喷砂机是一种借助压缩空气将磨料（铜矿砂、铁砂、金刚砂等）喷射到需要清理的物体表面的机械设备，砂缸内的磨料在压缩空气作用下进入砂阀内与空气混合，然后经喷砂管从喷嘴喷射到被清理表面进行表面除锈、去氧化皮、去残留砂、去油污等附着物，从而达到增强涂层表面附着力、表面强化及装饰的理想效果。

移动式普压喷砂机适用范围：

广泛应用于车体、管道罐件、钢板型材、铸件、大面积金属构件表面除锈清理，水工、船舶、闸门、石油、热喷涂、农用机械、钻井平台、钢结构、桥梁、大型模具、野外防腐、石材、玻璃、玻璃钢加工、适合于大型工件的表面喷砂处理，锅炉、桥梁、集装箱、钢结构、钢板等的表面除锈、去氧化皮、涂层清理、增强附着力；石材、玻璃等的表面文字与图案的雕刻及获得均匀的雾化效果、浮雕效果；木质家具的毛刺清理，木纹的自然明显度处理。

移动式普压喷砂机操作使用方法：

- 1、前期准备工作：准备好足够的空气流量及额定压力的空压机，颗粒均匀干燥的磨料，安全舒适的防护面具（防护衣及头盔）。
- 2、连接好气源、喷砂管、喷头并确定各处连接是否正确与牢固。
- 3、在罐体内装入适量的磨料，不要装太满（装至罐体容积的2 / 3）。
- 4、握牢喷砂管的前端，打开砂阀，使喷头以适当的角度和距离指向需清理的物件表面。
- 5、当砂罐内磨料喷完后需添加磨料时，或因故障需要停止喷砂时，首先关闭进气源，再打开排气球阀排空气，当气排完后方可添加磨料或进行维修等事宜的处理工作。