

On-Line ups南充经销商 8KVA/6400W价格 参数

产品名称	On-Line ups南充经销商 8KVA/6400W价格 参数
公司名称	盛世君诚（成都）科技有限公司
价格	5860.00/台
规格参数	品牌:荷力克 型号:8KVA 产地:中国
公司地址	成都市青羊区太升北路28号2楼
联系电话	13911076672

产品详情

出货价格 来电详谈！

ups的运作环境需与计算机的运作环境相同，温度需维持在5 ° C~22 ° C之间，相对湿度需维持在50%以下，上下振幅不可超过10%。

1、当室外运用UPS不间断电源时，用户需选择户外专用UPS电源产品，户外专用UPS电源具备耐高温、防尘以及耐潮等优势。在UPS电源设备中，不仅是冷却需运用的电扇与断路器开关部件，许多固态电子器件也需要运用到。

2、在运用时，UPS不间断电源维护能够较好地预防机器的故障。电子器件通过不间断地运用，UPS电源将会受到环境对的影响，做好UPS温度控制尤为重要。

3、泛地缘UPS电源机房监控系统由前端设备、用户端/服务端APP，PC大屏端三部分构成。用户可通过用户端APP/PC登陆后实时查看UPS设备的运行状态与相关参数，还可在手机端大屏端直观看护系统的运行状况与相关数据。当出现异常时，同步接收告警信息。

4. UPS的日常维护时，用户需每日进行查看，这样能够来积累UPS电源的运作经验与及早发现故障。若是UPS不间断电源需运用在室外，用户就需选用户外专用UPS电源产品。

5、针对UPS电源而言，做好日常保护相当重要。需维持UPS电源操作间的清洁、无灰尘、无污染、无有害气体的状态。

为确保蓄电池的充放电特性，在长久闲置不用的UPS电源重新开机运用前，需使UPS电源运用机内的充电回路对蓄电池浮充10~12小时之后，再进行运用为佳。

UPS在正常使用时突然出现蜂鸣器长鸣告警。

可能故障原因：

- 1) 用户有大负载或大冲击负载启动。
- 2) 输出端突然短路。
- 3) UPS内部逆变回路故障。
- 4) UPS保护、检测电路误动作。

处理方法：

- 1) 增大UPS的功率容量。
- 2) 检查UPS的输出是否短路。
- 3) 检查UPS逆变器。
- 4) 检查UPS内部控制电路。