

## 厂家咨询：九江市各县区发电机出租办事处电话

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 厂家咨询：九江市各县区发电机出租办事处电话            |
| 公司名称 | 山东格屋电力设备有限公司                     |
| 价格   | 300.00/天                         |
| 规格参数 | 品牌:美国卡特彼勒<br>型号:C13-30<br>产地:美国  |
| 公司地址 | 山东省聊城市开发区东昌东路星光创业大厦B塔2405室（注册地址） |
| 联系电话 | 18252005550                      |

## 产品详情

厂家咨询：九江市各县区发电机出租办事处电话

发电机出租柱塞和套筒的磨损主要由柴油中的杂质和高压柴油的冲刷引起。常见的磨损部位是顶部和螺旋边缘之间的中间部位以及套筒进出口孔附近。磨损面很暗。柱塞和套筒磨损的具体原因如下：

- 1、使用的柴油既没有过滤也没有沉淀，因此柴油中含有较多的杂质。
- 2、格屋柴油发电机出租过滤器无过滤效果。新的应该换掉。
- 3、柴油牌号选择不当，如在高温下使用粘度过低的柴油，导致柱塞与套筒之间润滑不良。
- 4、柱塞副不垂直安装在喷油泵体内，容易磨损。
- 5、喷嘴或出口阀卡在关闭位置。这样，当喷油器喷油压力过高时，柱塞仍继续泵油，导致柱塞顶部损坏。
- 6、柱塞和套筒磨损后，压油时套筒的油孔未紧闭，部分柴油从磨损的油槽返回油管，降低供油压力，减少供油量，延迟供油开始时间。过早切断。终，燃油喷射雾化不良，柴油机在空载或低负荷运行时经常冒烟，怠速时容易熄火，即使供油压力太低，无法打开喷油器针阀，也无法启动，容易造成油烟现象，喷油器无积碳和粘性。

规格：50kw、75Kw、100Kw、120Kw、150kw、200kw、250kw、300kw、400kw、500kw、650kw、800kw、1000kw、1200Kw、1500Kw、1600Kw、2000KW设备可广泛应用于公路、铁路、机场、工厂、、船舶、大厦、通讯、矿山、矿石开采、石油开采、、文艺演出、展会、庆典、酒店临时用电、市政工程、房地产工程、工程机械等领域，是施工单位、租赁公司或个人的理想之选!