

# 硅酸钙板覆膜机 皓泽曼机械 覆膜机

产品名称	硅酸钙板覆膜机 皓泽曼机械 覆膜机
公司名称	青岛皓泽曼机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市红岛经济区岈东路118号
联系电话	15588654666 15588654666

## 产品详情

### 木工包覆机

木工包覆机是大型的机器价格昂贵做好保养延长设备寿命刻不容缓、所具备的作用也是非常大的。木工包覆机在领域里的广泛使用，得到了很多人的认为，水泥板覆膜机，同时也代替了传统的油漆工艺，但是在使用的过程中如果保养不到位的话，使用的寿命也是会减少的，轻则出现小的故障，重则影响工作效率。所以养成好的保养习惯，在使用的时候按照正确的程序进行操作，就会在一定程度上保证机器的质量。

木工包覆机的保养工作要在工作的现场进行的，首先是工作环境的要求，由于木工包覆机的工作是非常需要干净的，所以一定要持久的保持环境的清洁度，避免尘埃进入到涂胶系统中，造成涂胶质量的严重下降;还有就是设备减速机部件润滑油的更换，硅酸钙板覆膜机，一般是di一次使用一个月之后之后，就要更换减速机部件的润滑油，保证木工包覆机减速系统的润滑度，之后就可以每半年更换一次了，如果工作量特别大的话也是需要根据实际情况两三个月换一次的。

木工包覆机的保养与其使用也是脱不了关系的，要保证每次使用之后都要关闭电源，以免造成不必要的麻烦;另外在使用的过程中如果出现零件损坏的情况，千万不要自作主张的拆开维修，木皮板材热胶PUR覆膜机，一定要及时的请的维修人员来进行拆卸维修工作，否则会给设备带来更严重的损坏，及耽误的维修的时间，又耽误了工作，而且还会徒劳的增加一些维修的费用，实在是损失比较大的。

包覆机厂家专注于包覆机价格，覆膜机，线条包覆机，热胶包覆机。本公司生产各种类型木工包覆机。主要用于门窗桌面各种线条家具等表面型材的包覆。

### 覆膜机常见故障及排除

1.横向。这是由于地膜纵向拉力小于横向拉力，前进速度不均匀等原因所致。解决办法：减小左右两压膜轮的压力；增加膜卷的卡紧力；机组前进速度要均匀一致。2.纵向。这是由于地膜的纵向拉力大于横向拉力等原因所致。解决办法：增加左右两压膜轮的压力；减小膜卷的卡紧力；适当降低机组前进速度

3.斜向。原因是牵引时机组未能直线行驶，或是左右压膜轮压力大小不一致。解决办法：提高操作技术水平，使机组直线行进；调整两压膜轮，使其压力均匀一致。

随着经济的快速发展，工业水平的不断提高，使得包覆行业产品、零件等需求量越来越大。包覆机也是有污染的，但是适应时代的发展，包覆机污染得到了控制，得到了广大客户的一直好评。包覆机是在什么环境下完成的呢?包覆机是怎样将膜与胶与板材压覆成形的？其操作的复杂性，使得成本高，质量有一定的局限性，那平时操作会出现哪些故障，包覆机的故障该如何进行排除呢？

- 1、机器不启动，是因为电压不够，输入的电线不同，电源线接反了；
- 2、如果安装不正确，会造成温度测量不准确；
- 3、气路的不通会造成真空表的损坏；
- 4、总电源会时常出现漏电，跳闸等现象，有一定的隐患；
- 5、真空度如果达不到要求的话，不仅漏气还会造成膜的质量出现问题；
- 6、制作工艺时一定要保证表面要光滑，打磨要到位，否则出现膜质量问题；
- 7、要时刻关注手阀有没有打开，才不会使膜吸覆时向下拉升，加热温度不要太高，会造成吸破现象。

包覆机厂家专注于线条包覆机，包覆机价格，热胶包覆机。

硅酸钙板覆膜机-皓泽曼机械(在线咨询)-覆膜机由青岛皓泽曼机械有限公司提供。青岛皓泽曼机械有限公司在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，皓泽曼机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王孟。同时本公司还是从事复合机厂家，复合机定制，复合机价格的厂家，欢迎来电咨询。