

# 慧猫科技油漆降本增效 喷涂节省油漆 佛山节省油漆

产品名称	慧猫科技油漆降本增效 喷涂节省油漆 佛山节省油漆
公司名称	深圳市慧猫科技电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南山街道南光社区创业路100号南海城中心3栋802
联系电话	13316816518 13316816518

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市慧猫科技电子商务有限公司

涂装线改造去哪家公司了解？

喷涂时出现起皱现象的原因：干燥时间太短或漆膜太厚；底漆或腻子中固化剂 选用不当；底漆腻子化不完全；喷涂面漆时一道枪走得太厚，内部深剂未及时挥发，外干内不干。解决方法：每道涂层之间要给予足够的干燥时间；实干后只能喷第二道或湿喷湿。慧猫科技拥有多年加工涂装线改造的经验，有专门的售后服务团队满足客户不同需求，需要涂装线改造的客户可以打电话进行问价，我们会有专人帮助您了解。

节省油漆的加工工艺知识

温度曲线图存档：因为温度对镀层的危害较大，对温度开展了实时监控，并把温度数据信息存档储存一段时间，便于剖析产品品质难题。镀层加工工艺主要参数管理方法：因为产品工件型号规格诸多，加工工艺主要参数亦有一定的区别。针对不一样的产品工件设置有不一样的加料量、浸漆时间、浸漆速率、甩漆时间、甩漆速率等加工工艺主要参数一定要搞好管理方面。慧猫科技是专门从事生产节省油漆的厂家，需要节省油漆的朋友

可以来电咨询，我们会竭诚为您服务。

涂装设备、工作环境、涂装管理、涂装工艺和材料直接关系到涂装流水线的生产效率。有些设计没有考虑涂装设备的悬挂方式(不同的涂装挂件应考虑不同的悬挂方式)、悬挂距离、上下坡度和水平转弯距离的干扰、废品率、涂装设备利用率、产品的峰值生产能力等。也不考虑生产时间。这将导致生产不符合设计指南。慧猫科技专门进行涂装线改造的服务，需要的朋友可以前来问价，我们给出的涂装线改造的价格都是非常合理的，并且服务的质量也能够有很好的保障。