

# 家具厂喷涂节省油漆 慧猫科技省三成油漆 广州节省油漆

产品名称	家具厂喷涂节省油漆 慧猫科技省三成油漆 广州节省油漆
公司名称	深圳市慧猫科技电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南山街道南光社区创业路100号南海城中心3栋802
联系电话	13316816518 13316816518

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市慧猫科技电子商务有限公司

### 节省油漆都有哪些优势？

抛丸除锈油泵生产线是节省油漆系统软件中的关键构成部分，另外也有着许多优势。1.有着技术专门抛丸除锈解决技术性；湿式除尘干试除灰火灾安全隐患，排污小于10mg一立方米或无高排的直接排放技术性；2.有着技术专门油泵操纵和收购及排污技术性，油泵使用率高。慧猫科技公司拥有一批长期致力于节省油漆加工生产人员，雄厚的专门生产能力及科学的现代企业管理理念是公司发展坚强后盾，我们专门生产节省油漆，质量方面的问题您大可以放心。

### 涂装线改造作业要找专门的人员

喷涂作业出现泛白现象的原因：作业现场气温湿度大，漆膜反应剧烈，可能和空气中水份结合产生泛白现象；固化剂过量，一次喷涂太多太厚。解决方法：注意现场湿度，可添加防白水，阻止泛白现象发生；按比例调制，一次喷涂不可太厚。慧猫科技拥有一批长期致力于加工涂装线改造的专门人员，雄厚的生产能力及务实的现代企业管理理念是公司发

展坚强后盾，我们专门进行涂装线改造，质量方面的问题您大可以放心。

喷涂作业常见问题及解决方法：1.现象：起粒。原因：作业现场不洁，灰尘混入油漆中；油漆调配好后放太久，油漆与固化剂已产生共聚微粒；喷枪出油量太小，气压太大，令油漆雾化不良或喷枪离物面太近。解决方法：清洁喷漆室，盖好油漆桶；油漆调配好，不宜放太久；调整喷枪，以使其处于佳工作状态，确定枪口距离物面20-50CM为宜。慧猫科技拥有多年加工涂装线改造的经验，有专门的售后服务团队满足客户不同需求，需要涂装线改造的客户可以打电话进行问价，我们会有专人帮助您了解。