

# 缔途驾驶室尺寸 增明农机配件 缔途驾驶室

产品名称	缔途驾驶室尺寸 增明农机配件 缔途驾驶室
公司名称	五莲县增明农机配件经销部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县青岛路（五莲中学南门对面）
联系电话	13656339193

## 产品详情

### 奥驰产品熟悉国IV知识

作为升级版的国五排放标准的汽车，缔途驾驶室，奥驰汽车排放污染物后处理系统上，缔途驾驶室加工厂，采用国际上成熟可靠的电控高压共轨+SCR路线和电控高压共轨+EGR+DOC+POC路线，缔途驾驶室尺寸，二者均能将汽车排放污染物控制在五排放标准范围内，为用户提供绿色的用车方案。奥驰国IV大讲堂：让用户、经销商了解奥驰产品熟悉国IV知识。

在试乘试驾结束后，五征还举行了“奥驰国五大讲堂”活动。公司汽车研究院研究人员向新老用户介绍了奥驰汽车国五知识及产品发展规划，并邀请发动机厂技术人员讲解国五知识。用户针对自己的试驾体验，纷纷发表看法，公司汽车研究院负责人对用户提出的问题进行了当场解答。

2、故障原因：发动机积碳。当车辆使用几年后发动机会产生不同程度的积碳，对于使用了一定时间的汽车来说，造成车身抖动常见的原因要数节气门过脏和喷油嘴积碳了。汽车冷启动后，喷油嘴喷出的油会被积碳吸收，造成气缸内的混合油气中油含量减少，汽车启动困难，怠速抖动。解决方法：到很好的维修店，进行维修。缔途驾驶室、缔途车棚、奥驰驾驶室、奥翔车棚。

二、冷却系统：冷却液液面高度

在现在天气这么炎热的时候，冷却液的检查要频繁一些，**缔途轻卡驾驶室多少钱**，检查的液面高度应在发动机处于正常的工作温度下进行。检查时不必打开散热器，观察冷却膨胀箱中的液高即可，正常的液高应位于MAX与MIN标记之间。当液面低于MIN时，应及时添加冷却液。

冷却液加注量按发动机型号确定，选用制定防冻液。水箱不同加注量不同，以加注后膨胀水箱液面处于上下刻线之间为准。

冷却液液周期行驶4万公里或2年，先到者为准

需检修的情况

冷却液中出现浑浊或杂质，可能水箱内部锈蚀，或密封不严进入杂质。

短时间内多次添加冷却液，需检查冷却系统是否渗漏。

缔途驾驶室尺寸-增明农机配件-缔途驾驶室由五莲县增明农机配件经销部提供。行路致远，砥砺前行。五莲县增明农机配件经销部致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事奥翔驾驶室，奥翔驾驶室批发，奥翔驾驶室生产厂的厂家，欢迎来电咨询。