

# 阿泰革奔驰Axor1828/1323/1317发动机飞轮齿圈

产品名称	阿泰革奔驰Axor1828/1323/1317发动机飞轮齿圈
公司名称	邢台鹏诚电子科技有限公司-鹏诚奔驰卡车配件
价格	100.00/个
规格参数	品牌:BENZ 发动机:OM906LA 产地:德国
公司地址	桥西区钢铁北路522号
联系电话	1372-2938821 13722938821

## 产品详情

市场销售新款奔驰Axor1828-OM906LA-OM904LA汽车发动机飞轮齿圈零配件

市场销售新款奔驰Axor1323 -OM906LA-OM904LA汽车发动机飞轮齿圈零配件

市场销售新款奔驰Axor1823-OM906LA-OM904LA汽车发动机飞轮齿圈零配件

市场销售新款奔驰阿泰革1317-OM906LA-OM904LA汽车发动机飞轮齿圈零配件

市场销售奔驰威雷812D-OM906LA-OM904LA汽车发动机飞轮齿圈零配件

市场销售奔驰威雷815D-OM906LA-OM904LA汽车发动机飞轮齿圈零配件

市场销售奔驰威雷816D-OM906LA-OM904LA汽车发动机飞轮齿圈零配件

市场销售奔驰威雷609D-OM906LA-OM904LA汽车发动机飞轮齿圈零配件

BENZ乌尼莫克OM926LA OM924LA汽车发动机飞轮齿圈零配件

防止起动机电源过早接通。齿圈齿单面磨损时，可将齿圈翻面使用;当个别齿损坏时，可继续使用，但在齿轮啮合不进齿圈时，可用手摇柄先摇转下曲轴，使坏齿圈与起动机齿轮错开;若齿圈两面磨损严重应换新件或堆焊修理。若齿圈有严重磨损且发动机运转不平稳，则是齿圈磨损失去平衡而造成的，应校正平衡。