

# 六开门冰箱 汇泉伟业

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 六开门冰箱 汇泉伟业               |
| 公司名称 | 武汉汇泉伟业厨房设备有限公司           |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 武汉市经济技术开发区创业路嘉昱公馆B座2514室 |
| 联系电话 | 18007130787 18007130787  |

## 产品详情

外形分类单门电冰箱：冷藏室和冷冻室合在只有一扇门的箱体内的电冰箱称单门电冰箱，它以冷藏和保鲜为主，具有结构简单、方便使用、耗电较少、价格较低的优点。单门冰箱双门电冰箱：冷藏室和冷冻室分隔开，具有两扇箱门，上面的小门内是冷冻室，下面的大门内是冷藏室，双门电冰箱的结构比单门电冰箱复杂，用料多，价格较贵。

三门电冰箱：在上下双门电冰箱的基础上，下面增设一个果蔬室，并对外单独开门后，就成了三门电冰箱。三门电冰箱容积比较大，多在200L以上，有3个不同的温区，适用于冷冻、冷藏、保鲜及果蔬贮藏。

台式电冰箱：它的高度为750~850mm，宽度为900~1000mm，深度为450~500mm。多为冷藏箱，适宜存放冷饮和瓜果。制冷风方式气体压缩式电冰箱：它是依靠低沸点液态制冷剂（如氟利昂R12）汽化时吸热达到制冷目的，再以压塑机将其蒸发压缩，继而使之放热液化，从而完成制冷循环的电冰箱。由于这种电冰箱的理论和生产技术，工艺方面都比较成熟，使用寿命较长，所以目前国内生产的电冰箱中，90%以上都是这类电冰箱。

### 冰箱出现噪音的原因

1、压缩机噪音查看压缩机接水盘是否固定可靠，如否，重庆江北冰箱维修建议，固定接水盘螺钉;再查看压缩机固定R脚或螺丝是否松动脱落，如否则更换R脚或者加固螺丝;检查压缩机减震橡胶垫是否失效无弹性，如是则需要更换减震橡胶垫;接线盒固定是否可靠，六开门冰箱，如否需要加固牢靠;如无上述现象，则是压缩机本身故障，需要重新更换压缩机。

2、系统噪音大致可以分为三种现象，刮风声、咕噜声和制冷剂的喷发声。刮风声引起的原因一般是管路共振所致，消除的方式有整理管路使管路之间保持大于10mm的距离或加减震泥;咕噜声可能是冷冻蒸发器未固定牢固引起的，重庆江北冰箱维修建议，固定蒸发器卡座;即可消除这个现象。

#### 六开门冰箱-

汇泉伟业(在线咨询)由武汉汇泉伟业厨房设备有限公司提供。武汉汇泉伟业厨房设备有限公司是湖北武汉,壁橱、橱柜的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在汇泉伟业厨房设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创汇泉伟业厨房设备更加美好的未来。