

# 模具冲压加工费用 佛山群龙金属制品公司 九江模具冲压加工

产品名称	模具冲压加工费用 佛山群龙金属制品公司 九江模具冲压加工
公司名称	佛山市群龙金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区勒流稔海工业区永和路12号之二
联系电话	13670666499

## 产品详情

冲压加工厂分六个方面去进行冲床保养。

外观保养：做到内外清洁，无锈蚀、无黄袍。主轴部分：液压夹具运转情况、主轴运转情况。润滑部分：各润滑油箱的油量；各手动加油点、按规定加油，并旋转滤油器。每月用纱布擦拭读带机各部位，每半年对各运转点至少润滑一次。尾座部分：每周一次，移动尾座清理底面、导轨。每周一次拿下清理追空。电气部分：检查三色灯、开关。检查操纵板上各部分位置。其他部分：液压系统无滴油，发热现象。切削液系统工作正常。工件排列整齐。清理冲床周围，达到清洁。认真填写好交接班记录及其他记录。

冲压加工产生划伤的主要原因及解决方案：

- 1、材料不良有划伤。原料不良的有划伤应谨慎采用，因为有可能是批量性不良。
- 2、人员上下料摆放有划伤。属于员工操作意识和部门主管的流程培训不到位
- 3、模具异物划伤。刀盘里的毛刷不要过矮，应比刀盘下模表面略高一些。厚板要用硬毛刷，特殊成型刀具下模较高，采用装拆方式生产，程序优化减少工件在模具上面拖动。
- 4、冲压油极压性低或给油工序出现问题。更换或维修给油装置

冲压加工主要应用

由于冲压具有如此优越性，模具冲压加工厂家，冲压加工在国民经济各个领域应用范围相当广泛。小轿车的车身，模具冲压加工价格，车架及车圈等零部件都是冲压加工出来的。据有关调查统计，自行

车，缝纫机，手表里有80%是冲压件；电视机，收录机，摄像机里有90%是冲压件；还有食品金属罐壳，九江模具冲压加工，钢精锅炉，搪瓷盆碗及不锈钢餐具，全都是使用模具的冲压加工产品；就连电脑的硬件中也缺少不了冲压件。

模具冲压加工费用-佛山群龙金属制品公司-九江模具冲压加工由佛山市群龙金属制品有限公司提供。佛山市群龙金属制品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！