

立式不锈钢小型家用搅拌机防水防液常见故障分析

产品名称	立式不锈钢小型家用搅拌机防水防液常见故障分析
公司名称	宁波驰邦机电科技有限公司
价格	3550.00/台
规格参数	品牌:赛高达 型号:150公斤3kw 产地:浙江宁波
公司地址	浙江省宁波杭州湾新区滨海二路77号6号楼
联系电话	15968026888

产品详情

——立式饲料搅拌机常见故障及分析

不管什么设备，使用过程中，都无法完全避免故障的发生，饲料搅拌机也不例外。作为一款农业、养殖业经常搅拌加工饲料的机械设备，零部件的损坏、电机的损坏或是其他问题，在操作过程中都会出现。我们要做的就是提前了解故障原因，从而快速解决问题，以免耽误作业。

· 搅拌机在工作中突然停止或是无法启动

如果饲料搅拌机在工作中突然停止运转，一般是这3点原因导致的：（1）搅拌机桶内放入了超出规格物料，导致电机无法带动搅拌叶，故而无法工作；（2）开机之后，需要先启动搅拌机，然后再慢慢加入物料进行搅拌。如果送料速度过快，就会出现搅拌机带负载启动，从而出现无法启动的现象。（3）接线是否正确。如果接线出错，或是不匹配，也会出现无法启动的现象，甚至烧坏电机。

· 搅拌叶损坏

搅拌叶破损，*有可能就是搅拌了不符合规格的物料。不是频繁超规格搅拌了，就是搅拌了不能搅拌的物料，导致搅拌叶承受力不够，进而破损。还有一种情况，就是搅拌叶与主轴之间的固定的螺丝松动了，没有及时调整，从而损坏了搅拌叶。如果出现搅拌叶断裂或是破碎的情况，应及时进行修复或是更换，以免出现更大的损伤。

· 电机漏油

如果电机部分出现渗漏，首先要检查渗漏处部件是否有破损，链接是否紧密，密封圈垫片是否使用正确。如果出现了这些情况，那需要及时更换零部件，或是直接更换掉电机。

· 电机或减速机过热

驰邦生产的饲料搅拌机，电机与减速机是一体的。所以，出现电机或是减速机过热的情况，可能是内部的电容坏掉了，这时候只需更换内部电容就可以。如果是电机经过超负载运转，那可能是电机烧坏了，需要整体更换。

宁波驰邦机电科技有限公司，作为一家生产饲料搅拌机的供应厂家，专注生产十余年。研发生产的搅拌机，在市面上原先设备的基础上，进行了升级改造，把一些经常会出现问题的地方尽量规避掉。为防止出料慢易卡料的问题，我们对出料口进行了加宽及其他改造，从而使设备出料快也不卡料；电机使用时效短，我们就全部采用全新纯铜芯电机，降低电机损坏率；操作不规范，我们就直接简化操作步骤，接好电源后，只需一键就可启动运转；整体实用性低，我们直接用标准201不锈钢材质制作桶体，还可定制304，增大搅拌机强度，延长设备使用时间。

除了生产常规的饲料搅拌机之外，驰邦还支持非标定制。只要是客户提出的要求，我们会在能力范围内，预估出可行性，然后生产定制款，尽可能满足用户需求。