

分拣输送线厂家 上海铭银 常州分拣输送线

产品名称	分拣输送线厂家 上海铭银 常州分拣输送线
公司名称	上海铭银自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市青浦区华新镇华隆路1777号
联系电话	15618056552 15618056552

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海铭银自动化科技有限公司

洗衣机装配线

洗衣机装配线产品范围：波轮洗衣机（单缸、双缸和全自动）、滚筒洗衣机（顶开门和侧开门）

洗衣机装配线功能：实现洗衣机的装配输送、性能检测及自动化控制、自动化包装系统

洗衣机装配线主要设备：各种形式的注排水系统、各种形式的供电检测系统、移载机、翻转机、自行车、提升机、悬挂输送、码垛机、滚筒洗衣机的全自动U型夹装机等。

滚筒输送机适用于各类箱、包、托盘等件货的输送，分拣输送线报价，散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或周转箱内输送。能够输送单件重量很大的物料，或承受较大的冲击载荷，滚筒线之间易于衔接过滤，可用多条滚筒线及其它输送机或专机组成复杂的物流输送系统，完成多方面的工艺需要。可采用积放滚筒实现物料的堆积输送。滚筒输送机结构简单，可靠性高，使用维护方便，上海铭银自动化科技有限公司从事滚筒输送机，常州分拣输送线，皮带输送机的制造销售。

皮带线操作注意事项1、运行中的皮带线输送带，要保证有人维修和保养输送设备。

- 2、为了避免皮带线被损坏，分拣输送线价格，必须严格注意皮带线输送时是否混有硬质、有棱角的异物，分拣输送线厂家，如果发现，要立刻清除。
- 3、适当调整皮带线张力，以避免出现皮带线打滑的现象。
- 4、定期给皮带线涂抹润滑油，但不能让油渍影响到皮带线输送带表面。

皮带线电机过热是怎么回事

1、检查皮带线外界环境

检查皮带线工作环境及操作中因室温过高、散热不良、马达受潮、活动部件卡阻、堵转、错接和频繁启动造成的过热情况。

2、缺相运行导致的皮带线过热

如果启动时有强烈的嗡嗡声、振动增加、异常噪音、速度降低、电流增加甚至烧毁电机，则是由于缺相运行造成的电机过热。

3、皮带线电机过载运行导致的皮带线过热

分拣输送线厂家-上海铭银-常州分拣输送线由上海铭银自动化科技有限公司提供。“工业智能装备,自动化输送设备,仓储分拣系统,家电生产测试系统”选择上海铭银自动化科技有限公司，公司位于：上海市青浦区华新镇华隆路1777号，多年来，铭银自动化坚持为客户提供好的服务，联系人：程经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。铭银自动化期待成为您的长期合作伙伴！