

# ABB ACS800变频器报3130代码维修 | ABB变频器主电源缺相故障修理

产品名称	ABB ACS800变频器报3130代码维修   ABB变频器主电源缺相故障修理
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

## 产品详情

ABB ACS800变频器报3130代码维修

ABB变频器主电源缺相故障修理

SUPPLY PHASE

(3130) 中间电路直流电压震荡。

可能由于主电源缺相、

整流桥内

部发生故障。

当直流电压脉动为直流电压的13%时，

发生跳闸。

检查主电源熔断器。

检查主电源是否平衡。

START INHIBIT

(ff7a) 可选的启动禁止硬件逻辑被激活。

检查启动禁止回路 (GPS 板或相关端子)。