

# 消防管道安装 邦至通风设备 海口消防管道

产品名称	消防管道安装 邦至通风设备 海口消防管道
公司名称	海南邦至通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市秀英区海口国家高新区狮子岭飞地工业园火炬横路7号
联系电话	18976022136 18976022136

## 产品详情

按风管的中心线找出吊杆敷设位置，单吊杆在风管的中心线上，双吊杆可以按托盘的螺孔间距或风管的中心线对称安装。吊杆根据吊件形式可以焊在吊件上，也可挂在吊件上。焊接后应涂防锈漆。立管管卡安装时，应先把上面的一个管件固定好，再用线锤在中心处吊线，下面的管卡即可按线进行固定。当风管较长，需要安装一排支架时，可先把两端安装好，然后以两端的支架为基准，用拉线法找出中间支架的标高进行安装。

负压风机技术参数：3.冷风机冷风机冷风机是由表面积很大的特种纤维波纹蜂窝状湿帘、节能风机、水循环系统、浮球阀补水装冷置、机壳及电器元件等组成。主要利用地下水循环使用，利水泵把水抽上来，经过室内的风机盘管来达到制冷目的，回水经管道流回地下。

负压风机技术参数：3.冷风机冷风机冷风机是由表面积很大的特种纤维波纹蜂窝状节能风机、水循环系统、浮球阀补水装冷置、机壳及电器元件等组成。主要利用地下水循环使用，利水泵把水抽上来，经过室内的风机盘管来达到制冷目的，海口消防管道，回水经管道流回地下。

负压风机技术参数：3.冷风机冷风机冷风机是由表面积很大的特种纤维波纹蜂窝状湿帘节能风机、水循环系统、浮球阀补水装冷置、机壳及电器元件等组成。主要利用地下水循环使用，利水泵把水抽上来，经过室内的风机盘管来达到制冷目的，回水经管道流回地下。

中央空调风口结露的原理：

风口表面的温度和室内环境温度（或风口四周温度）相差过大，风口表面温度较低，平板检修口，加之室内空气湿度较大，导致室内机风口

结露，空调出风口凝水是一种正常的现象。

尽管凝露滴水是正常现象，这可能会导致墙面受潮发霉，甚至墙面涂料脱落，消防管道价格，既影响家装美观，也影响空调的使用效果。那么

该如何处理？

1、木质风口不容易结露，其次是ABS材料风口，尽量不要用铝合金风口。

2、如果觉得木质风口比较贵的话，可以在现有的中央空调风口边端贴一层薄PE保温板，增加保温性，减小温差。

漏风、出风口大小不匹配、排水不畅等问题，需要将问题进行排除。

注：目前市场上的木质风口也可以防止结露现象发生，消防管道安装，但是相对ABS风口来说，木质风口有很多的缺陷发生，如：不阻燃、

容易掉色、易变形等等，所以目前市场上的防结露风口还是以ABS风口为主。

消防管道安装-邦至通风设备-海口消防管道由海南邦至通风设备有限公司提供。海南邦至通风设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。邦至——您可信赖的朋友，公司地址：海口市秀英区海口国家高新区狮子岭飞地工业园火炬横路7号，联系人：庄经理。