

打饼机厂家 鼎昌皮革机械 打饼机

产品名称	打饼机厂家 鼎昌皮革机械 打饼机
公司名称	东莞市鼎昌皮革机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区蚬涌社区工业城工业大道
联系电话	13802388608 13802388608

产品详情

- 1、皮革压花热熔机采用PLC(可编程序控制器), 人机界面内可设定进料、热熔、固化时间和自动、手动功能, 操作简便、高xiao ; 2、皮革压花热熔机采用触摸屏人机对话设置各个焊接参数, 羊皮辊蜡机珠三角, 简单易用 ;
- 3、皮革压花热熔机面板上直接标识着调节温度的档位可随意控制在 0 -400 , 在设定温度后自动保持恒温 ;
- 4、皮革压花热熔机为日本原装压电陶瓷换能器, 输出强劲稳定频率自动补偿电路, 功率自由调整 ;

皮革表面处理机械, 生产前的准备

- 1.检查机器设备运行是否正常, 皮革烫光机, 东莞烫光机, 包括气缸气压、轮具、导轮等。如有异常马上向上级领导报告并及时向工程部门报修。
- 2.配色员依据生产订单及“工艺记录” 配比适宜的浆及颜料。订单生产应严格按照“一公斤调色法” 进行调配。刚开始配料约10kg-15kg有色浆约5kg-8kg不可过多, 以免造成浪费。
- 3.依照生产订单挑选适宜的版辊型号。换上版辊后即MEK清洗并用清洁的布擦拭干净。
- 4.检查烘箱内是否清洁, 烫光机厂家, 皮革烫光机厂家, 打饼机厂家, 调节材料适应的温度开始加温。
- 5.机长按排员吊料及接驳牵引料, 牵引料接驳一定要牢固。
- 6.调节硅胶压轮压力或间隙。

7.开始正式生产，看材料生产出来的效果，烫光机批发，自动打饼机，来慢慢提速或加速，直到产品达到效果及生产效率满意为止。

皮革压花机用电加热方法将加热板热量传递给上下塑料加热件的熔接面。使其表面熔融，然后将加热板迅速退出，打饼机，上下两片加热件加热后熔融面熔合、固化、合为一体。整机为框架形式，由上模板、下模板、热模板三大块板组成，打饼机生产厂家，并配有热模、上下塑料冷模，动作方式为气动控制。于皮革制品、PP制品、PE制品、PVC制品的压花、烫印、压痕、烙印、压纹、热压等工艺，还可适用于家用电器、车灯、汽车溶器等塑件焊接。可根据不同塑件大小设定加热功率和模具尺寸实现多种塑胶工件焊接，操作简单，使用方便。加热板由上下两块组成，用电热管对其加热。

打饼机厂家-鼎昌皮革机械-打饼机由东莞市鼎昌皮革机械设备有限公司提供。东莞市鼎昌皮革机械设备有限公司为客户提供“经营产销、维修：皮革及制品加工设备，通用机械设备”等业务，公司拥有“鼎昌”等品牌，专注于其它等行业。，在东莞市万江区蚬涌社区工业城工业大道的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李自民。