

# 南京绝缘鞋劳保鞋检测单位第三方

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 南京绝缘鞋劳保鞋检测单位第三方         |
| 公司名称 | 江苏省广分检测技术有限公司           |
| 价格   | .00/个                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 18662582269 18662582269 |

## 产品详情

高压验电器在验电之前要做好哪些准备与检查工作呢？

高压验电器的准备与检查：

- 1、高压验电器应与被测设备的电压等级一致。
- 2、检查标签、合格证是否齐全，合格证是否在试验合的有效期内，合格证与试验报告单是否相符，工作触头与绝缘伸缩杆应分别有合格证。
- 3、工作触头的金属部分连接牢固，无放电痕迹，按压试验按钮，有声光信号，初步检查验电器合格。
- 4、高压验电器的绝缘杆表面应清洁、干燥，无裂纹、破损及放电痕迹等明显缺陷，各伸缩杆应连接牢固。
- 5、绝缘棒的绝缘部分与手持部分之间应的护环隔开。
- 6、高压验电器验电前应在电压等级相符的带电设备上验电，以证实验电器良好。

这些工作做好，高压验电器即可开始验电工作：