

钟楼区防火材料性能检测

产品名称	钟楼区防火材料性能检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	1000.00/件
规格参数	检测范围:防火测试 周期:5-7 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

进到夏初时节，雷雨天气慢慢增加，消防安全单位友情提示，在雷雨天气中因为气体湿冷，假如家用电器路线联接不牢固，再再加上家用电器“反潮”，在沒有插电的状况下忽然接入电流量，非常容易造成火灾事故。因而，一定要留意雷雨天气中的家用电器防火安全工作中。

雷击能够根据电缆线、无线天线、网络线传输，使与之相接的电气设备遭受危害。因而，雷电时最先要关紧窗门，防止雷击进家。为了更好地防止电器产品遭到遭雷击，一定要留意下列好多个层面的事宜，防止雷击引起火灾事故。

一是在雷击气温中尤其是有雷电和雷电时要分外留意。最先，将家用电器断开开关电源，在暴风雨之时，千万不能应用家用电器。家里普遍的由于雷击而毁坏的家用电器的便是电视机，因而，在多雨或是雷雨天气中，千万别看电视剧。

二是在暴风雨天要断开一切能够导电性的电缆线，比如有线电视线、网络线和网络线等。与此同时，应慎重应用手机上，雷雨天气，手机上在启动状况下，特别是在在接通电话时无线电波数据信号较强，非常容易引起“磁感应雷”。一旦在遭雷击区接通电话，雷击影响数据信号便会“烧”坏手机上；假如在宽阔地区，由于周边沒有防雷设施，人与手机上非常容易遭受遭雷击。因此，在雷雨天气宽阔的自然环境中应关闭手机，以防遭受意外事故。可是，在配有防雷设备的房屋里接通电话是随顺的。

三是暴风雨天勿用太阳能发电电热水器。大伙儿应防止在雷电交加的状况下洗澡，以防触电事故。尤其是如今许多农村安装了太阳能发电电热水器，大部分都装在房顶，很可能引雷击。在暴风雨天，不必应用太阳能发电电热水器。据统计，虽然一些生产厂家都宣称她们的太阳能发电电热水器能够避雷，但权威专家强调，太阳能发电电热水器内胆和外桶间的绝缘层隔热层不导电性并不是避雷的充足原因。最先，一定要为太阳能发电电热水器安装防雷设施（包含防雷接地、避雷线、引下线、接地系统）；次之，太阳能发电电热水器的全部开关电源路线要采用屏蔽掉维护，并在电源总开关处安装开关电源防雷设备；再度，避雷设备的安装要请具备避雷工程的企业开展工程施工，保证品质及时。

四是在雷雨天气中应慎重应用电脑上。在雷击气温中，不必应用电脑上，假如发生雷电高压，便会发生

短暂性的断电，电脑上便会待机，非常容易毁坏电脑硬盘或是能穿透电脑主板。如今许多别人里边全是笔记本，认为笔记本就不容易被雷劈，但是在现实生活中，假如在应用全过程中发生一瞬间高压，笔记本的工作电压根据开关电源降血压，发生一瞬间高压时，便会把笔记本电源穿透，造成不可以应用。

ISO 834-1建筑装饰材料阻燃性防火安全检测-规范名字：

ISO 834-1: 防火实验—建筑材料一部分：一般规定

ISO 834-1 : Fire-resistance tests - Elements of building construction Part 1: general requirements

ISO 834-1关键用以载重建筑装饰材料在高温状况下对火的阻燃性能。关键用以测量建筑装饰材料，预制构件等曝露超高压标准下，试品在要求时间内的承净重，一致性、耐火性。

ISO 834-1建筑装饰材料阻燃性防火安全检测-规范规定：

丧失一致性：

当垫布被引燃或是背火面点燃达10秒左右之上时，被觉得试样丧失一致性；

丧失耐火性：

试样背火面的均值升温超出试样表层原始平均气温140 或是背火面在一切一点的升温超出该点原始温度180 时，则被觉得试样丧失耐火性。

丧失载重性：

在实验全过程中试样产生坍塌；或梁护栏板预制构件的挠度值、柱预制构件的径向形变、柱预制构件的径向形变速度超出标准值时，则被觉得试样丧失载重性。