

摄像系统维修 广州奥得富 施乐辉摄像系统维修

产品名称	摄像系统维修 广州奥得富 施乐辉摄像系统维修
公司名称	广州奥得富医疗设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州高新技术产业开发区开创大道2707号
联系电话	13922112049

产品详情

内窥镜维修：摄像显像系统常见的故障

电子内镜是一种集光、机、电等技术于一体的医疗设备。下面南京两就几种常见的故障加以讨论。

(a) 图像有干扰。一般是因为用电刀等高频设备的时候对线路产生干扰，这时候我们要检查的是摄像头与连接中的屏蔽线是否有接通。还有一种情况就是没有使用高频设备的时候也会出现干扰条纹，这时候是连接线信号线由于长期使用，屏蔽层磨损。需要看是摄像头的连接处出问题还是整条线体老化，施乐辉摄像系统维修，前者需要重新焊接，而后者则需要更换连接导线了。目前更换的3m长的连接导线价格在10000RMB左右。所以使用过程中尽量避免导线在地上被仪器车或手术车碾过。

(b) 图像偏色。在白平衡后和排除其他配套设备的影响下都无法还原景物的颜色时，摄像系统维修服务商，我们认为可能是由导线老化信号传递缺陷引起的，也可能是摄像头电路元件老化变质，又或者是由摄像头CCD老化引起。此时我们只需更换相应的配件则可。

(c) 摄像主机的故障一般少有发生。如果发生的软件故障（程序故障）只能拿回厂家更换程序芯片了。

维修摄像头 维修摄像主机 维修摄像连接线缆

维修HATACHI 3CCD摄像系统， 维修3CCD摄像系统， 奥林巴斯1488摄像系统维修管子损坏

常见故障描述：没有图像显示、图像偏*(如发红，发绿等)、图像有干扰条纹、摄像头里面的软电路板折断，图像不清晰等等。均能维修。

维修摄像系统主流型号：1、STORZ(史托斯)：22200020、22201020、22202020、20222020、20223020、20232020、20233020、20242020。2、Stryker(史赛克)：597T、688I、888/888I、988/988I、1088/1088 HD/1088I、1188/1188HD/1188I、1288HD。

3、WOLF(狼牌)：5502、5506、5507、5509、5512、5516、5525、5550。4、OLYMPUS(奥林巴斯)：OTV-S4、OTV-S5、OTV-S6、OTV-S7、OTV-S7 PRO、OTV-SX、OTV-SX2、OTV-ST、OTV-SC。

摄像系统维修

摄像系统可分为两种类型，摄像系统维修，一种是与电子内窥镜配合使用的，摄像系统维修价格，奥林巴斯摄像系统维修，一种是与光学内窥镜配合使用的。与电子内窥镜配合使用的摄像系统，除供电子内窥镜在临床上的图像处理用，还为电子内窥镜提供电源，通常以电子信号处理单元为核心，对接收到的电子内窥镜的电子信号进行处理，并传输至监视器成像。与光学内窥镜连接的摄像系统通常由主机和摄像头组成，以光电成像传感器为核心，将光学内窥镜接收到的光学信号转化为电子信号进行处理，并传输至监视器成像。两种摄像系统的主要区别为有无摄像头，后续图像处理方法一致。

摄像系统维修-广州奥得富-施乐辉摄像系统维修由广州奥得富医疗设备维修有限公司提供。摄像系统维修-广州奥得富-施乐辉摄像系统维修是广州奥得富医疗设备维修有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：汪小姐。