

吴兴打井，吴兴地区打水井施工电话

产品名称	吴兴打井，吴兴地区打水井施工电话
公司名称	航通钻井工程有限公司
价格	150.00/米
规格参数	
公司地址	浙江地区联系电话13065806718
联系电话	13065806718 13041884018

产品详情

打井时下钻遇阻的原因是什么?怎样处理?

打井是很常见的一个项目，在实施工程的时候要注意操作要求，同时也要了解一些问题处理方法，这样才能率的工作。那么你知道下钻遇阻的原因是什么以及怎么处理呢，下面钻井公司为大家介绍一下，一起来看看吧，看完你就明白了。

打井下钻遇阻的原因

- 1、起钻完后井塌。
- 2、泥浆性能不好，失水大，泥饼厚，地层膨胀致使井径缩小。
- 3、上次起钻钻头直径磨小严重，下新钻头造成遇阻。
- 4、起钻前未循环好泥浆，下钻下不到底。
- 5、钻具结构变化。如换大钻具或加大直径扶正器，换钻头类型下钻也易遇阻。