

# 欧陆590P维修 故障报警OVER SPEED过压维修

产品名称	欧陆590P维修 故障报警OVER SPEED过压维修
公司名称	上海鹏豫实业有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	欧陆:590过压 590:590超速 欧陆:270A
公司地址	上海市青浦区重固镇赵重公路2278号5幢8层A区867室（注册地址）
联系电话	15000957183

## 产品详情

欧陆(590直流调速装置常见故障)维修, 欧陆590直流变频器坏故障维修处理,欧陆590直流控制器坏维修中心,欧陆590直流调速装置常见故障维修 欧陆直流驱动器维修,欧陆伺服器维修 欧陆590直流调速器维修\_欧陆变频器维修,欧陆590直流控制器可控硅模块坏,590欧陆直流变频器烧熔断器,欧陆欧陆伺服放大器维修 维修能力:欧陆变频器维修  
维修范围:欧陆直流控制...PI故障、外部故障的、接地故障

欧陆590直流变频器坏故障维修处理-派克，欧陆590直流控制器/直流驱动器/直流调速装置坏售后维修厂家，十年维修技术，全套检测平台，各种故障快速修复。

欧陆590维修技巧/欧陆590故障处理1、欧陆590维修之OVERSPEED超速报警 :速度反馈超过额定速度的125%启动报警，故障多在丢失速度反馈信号。如，模拟测电机损坏，断线，接线反等。2、欧陆590维修之MISSING PULSE丢失脉冲报警 :六脉冲电枢电流波形丢失一个脉冲，在电机负载超过1.5倍DISCONTINUOUS（断续点）值时，启动报警。故障原因多为：谐波干扰，触发板故障，插头松动，可控硅损坏。3、欧陆590维修之FIELD OVER I励磁过电流报警:电机励磁电流超过校准值120%启动报警，故障原因：电路板励磁触发故

障，控制回路调谐不良，电机励磁线圈故障。4、欧陆590维修之HEATSINK

TRIP散热器过热报警

:调速器的散热器温度太高。5、欧陆590维修之THERMISTOR外接热敏电阻报警

:电机温度太高。即接线端子C1、C2开路。6、欧陆590维修之OVER VOLTS

(VA)过电压报警:电枢电压接线松动，接线错误，励磁电压设置错误，励磁电流回路、弱

磁反电势回路、速度环调节不良，都会泛起过电压报警。7、欧陆590维修之SPD FEED

BACK速度反馈报警:速度反馈和电枢电压反馈之间的差值大于“速度反馈报警电平”的值

。假如“弱磁启动”被启动，当在弱磁区域内时，速度反馈小于是10%。都会启动报警。

故障有：测速电机接线极性反了，编码器符号极性不准确（在参数里调置），测速电机与

编码器故障，速度环调节不良，模拟测速校准板与编码板有故障等。8、欧陆590维修之E

NCODER FAILED编码器故障:编码器损坏，接线松动，断线等。9、欧陆590维修之FIELD

FAILED励磁故障;在励磁控制模式时，励磁电流小于额定电流的6%；在电压控制模式时，

励磁电流小于50mA，启动励磁报警。故障原因多为：励磁电源接线或输出线路开路，三

相电源与励磁接线反相，励磁模块故障，触发故障。假如是永磁电机，必需调置“励磁使

能”为禁止。