

# Kynar PVDF 法国阿科玛2850

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | Kynar PVDF 法国阿科玛2850             |
| 公司名称 | 上海多源塑胶原料有限公司                     |
| 价格   | 165.00/公斤                        |
| 规格参数 | 品牌:法国阿科玛<br>型号:2850<br>性能:电线电缆应用 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢               |
| 联系电话 | 021-13701971786 13701971786      |

## 产品详情

供货Kynar PVDF 荷兰阿科玛2850电线电缆运用 管路系统软件 挤压

PVDF 荷兰阿科玛 2750

PVDF 荷兰阿科玛 2850

PVDF 荷兰阿科玛 450

PVDF 荷兰阿科玛 460

PVDF 荷兰阿科玛 500

PVDF 荷兰阿科玛 720

PVDF 荷兰阿科玛 740

PVDF 荷兰阿科玛 761

PVDF 荷兰阿科玛 761A

PVDF 荷兰阿科玛 9000HD

PVDF 荷兰阿科玛 HR761

PVDF 荷兰阿科玛 KR761

Kynar Flex? 2500-20 Arkema PVDF

Kynar Flex? 2501-20 Arkema PVDF

Kynar Flex? 2750-01 Arkema PVDF

Kynar Flex? 2751-00 Arkema PVDF

### 探讨塑料模具拉不出模的状况

塑料机出模力远远地低于锁合模力，因此出模不成功的终缘故便是出模的摩擦阻力超过出模力。具体中开不上模才可以一般是下边几类状况：

1：塑料机在出厂情况下锁模的机械设备起点调节不合理。太靠前了，导致组织卡住，假如常常开不上模，要猜疑这一层面，要找生产厂家来调试。

第二：或是组织卡住。针对老设备并不是种状况的，要猜疑这类状况。一般，锁合模力调节过大，例如调到1700KG等习惯性不太好，例如长期不出模，系统软件转性等习惯性都不太好。这个问题的说到底是技术人员的调机习惯性难题，主要参数难题。解决方案很不便，要拆下来或松垮十字杆上的固定不动螺帽

第三：锁模液压缸骨架密封毁坏渗油，导致具体出模工作压力提不上，这一缘故下看气压表没有用，要拆液压缸查验。

第四：出模继电器阀心健身运动欠佳，或被卡住了，阀心不及时。解决方法是拆继电器查验。

第五：看主要参数设计方案是不是适合，工作压力是不是不足大。

第六：锁模系统软件的润化很有可能有什么问题。查验维护保养。

开不上模是生产制造中特烦人的难题，不常常出，但出一次就需要花很长期解决。

### 防范措施：

为了更好地避免 开不上模，要搞好下列防范措施：

1. 恰当测算锁合模力，不必越大越好。
2. 关机情况下千万不可以维持高压锁模情况，谨记谨记。

3. 万一锁模情况停电，要妥善处理，时间久了还不来就需要松垮十字头螺帽。
4. 常常查验机械润滑油，不可以残渣铁销阻塞继电器。
5. 查验锁模系统软件润化，不可以熄火造成 摆杆起刺。