

ABB ACS850变频器故障维修 | ACS880变频器故障排除法

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | ABB ACS850变频器故障维修 ACS880变频器故障排除法 |
| 公司名称 | 佛山市捷德宝科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺 |
| 联系电话 | 13726603456 13726603456 |

产品详情

ABB ACS850变频器故障维修 | ACS880变频器故障排除法

A7EE 控制盘丢失 可编程警告：49.05 通讯丢失动作 选择控制盘或PC工具作为传动激活控制时，通讯停止。

A880 电机轴承警告（注意适时代码）

A881 输出继电器警告 边缘计数器产生的警告。可编程警告：33.35 边沿计数器 1 警告选择

A882 电机启动警告

A883 通电警告

A884 主接触器警告

A885 直流充电警告

A886实时1(信息文本可编辑)可编程警告：33.14 实时 1 警告选择

实时计时器1 产生的警告

A887 实时2(信息文本可编辑) 可编程警告：33.24 实时 2 警告选择实时计时器2 产生的警告

A888 边沿计数器1(信息文本可编辑) 可编程警告：33.35 边沿计数器 1 警告选择边沿计数器1 产生的警告

A889 边沿计数器2(信息文本可编辑) 可编程警告：33.45 边沿计数器 2 警告选择边沿计数器2 产生的警告

A88A 值计数器1(信息文本可编辑)可编程警告：33.55 值计数器 1 警告选择值计数器1 产生的警告

A88B 值计数器2(信息文本可编辑)可编程警告：33.65 值计数器 2 警告选择值计数器2 产生的警告

A88C 设备清除警告 实时计时器产生的警告（见辅助报警代码）

A88D 直流电容器警告

A88E 柜体风机警告

A88F 冷却风机警告

A890 附加冷却风机警告