

# 芜湖舜富 表面处理喷粉 芜湖喷粉

产品名称	芜湖舜富 表面处理喷粉 芜湖喷粉
公司名称	芜湖舜富金属表面涂装科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市南陵县经济开发区二期涌珠泉路3号
联系电话	13956194348 13956194348

## 产品详情

### 金属喷涂的效果要怎么提高?

- 1.在在喷涂金属前，需要对喷涂的地点进行清理，不能够在喷涂的过程中出现杂质的现象，要保障金属的完整性。
- 2.在喷涂的过程中，只是为金属表面进行一层装饰，不能够喷涂太厚的油漆，这样会导致油漆太厚出现颜色变形的现象出现，这样不利于正常的使用。
- 3.在喷涂时要保障油漆的均匀性，喷粉费用，在喷涂前需要对油漆进行搅拌，这才能够使油漆充分的进行融合，不会出现油漆上层比较清淡，下面由比较浑浊的现象出现。
- 4.在喷涂的过程中如果油漆太粘稠，那么在喷涂使可以使用添加剂进行使用，但是需要根据相关的比例进行调配，不能够出现比例失衡的现象。

### 喷漆过程中碰见疑难问题解答

1. 在进行金属表面喷漆加工过程中如果出现有裂痕，不滑润狡猾等不良现象时，我们该如何及时补救呢，相信很多朋友都会有相应的情况发生现象，金属件表面喷粉，我们在碰到这种情况建议的做法就是使用特殊的硬物击打的方法予以解决，相应的还有如果在喷漆的过程中有尘粒、气泡等现象，上述方法也可以同样达到效果。还有一种方法就是进行耐磨，这种情况主要针对的是有尘粒和气泡产生的情况。
2. 在进行金属表面喷漆的过程中如果出现门板外观有纹路，门板外部颜色不丰满等情况，则是漆膜不平均，颜色不丰满现象，针对这种情况用户可以选择的做法是对照光线，颜色不丰满，进而再进行再次喷涂等措施。
3. 还有就是在进行喷漆加工的过程中碰到棱角局部纹路粗糙等情况，可以采用合适的改善措施是通过天然晾干，再用手摸烤漆门板的四边棱角，是否棱角滑润狡猾、颜色一致。再在下面喷上漆，表面处理喷

粉，烘烤。

涂装设备的工艺参数选择不当：

一般而言，这涂装生产线由于工艺参数选择错误的是比较常见，一是由于单台涂装设备的设计参数选用不当，二是对设备系统的配套性不够重视，三是根本没有设计。

配套涂装设备缺陷：

涂装线关联设备较多，有时为了降低报价，就省去了一些设备。也没能向用户说明，芜湖喷粉，造成误会之类的也是常见的。常见的有前处理供热设备、喷涂设备、气源设备、排气管道设备、环保设备等。

没考虑涂装设备节能问题：

就目前而言，这能源价格变化是比较快的，而设计时，如果没有考虑到这些问题，使得用户生产成本较高，有些用户不得不在使用较短时间内重新改造和购买设备，这样就不是客户所愿意的。涂装设备工艺布局图设计的好坏，对涂装生产线的使用至关重要。如果涂装设备工艺布局不当，即使各项单台设备制作得再好，整条涂装生产线也不好使用。所以大家在设计的时候，避免出现上面的这些常见的错误，从而造成了损失！

芜湖舜富(图)-表面处理喷粉-芜湖喷粉由芜湖舜富金属表面涂装科技有限公司提供。芜湖舜富(图)-表面处理喷粉-芜湖喷粉是芜湖舜富金属表面涂装科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：余经理。