

微型手动试压泵 无锡逸凯矿冶设备 新疆手动试压泵

产品名称	微型手动试压泵 无锡逸凯矿冶设备 新疆手动试压泵
公司名称	无锡逸凯矿冶设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区锡北镇泾新工业园
联系电话	18021199588

产品详情

电压偏高或偏低，新疆手动试压泵，在特定负载下，若电压变动范围应在额定值的 + 10% 至 - 5% 之外会造成电动机过热；电源三相电压不对称，电源三相电压相间不平衡度超过5%，会引绕组过热；缺相运行，经验表明农用电动机被烧毁85%以上是由于缺相运行造成的，应对电动水压泵安装缺相保护装置。

二是电动水压泵水泵方面的原因：

选用动力不配套，小马拉大车，电动水压泵电动机长时间过载运行，使电动机温度过高；启动过于频繁、定额为短时或断续工作制的电动水压泵连续工作。应限制启动次数，正确选用热保护，按电动机上标定的定额使用。

<水压p电动水压泵电源方面的都有什么原因 style="text-indent:2em;">三是电动水压泵本身的原因：

接法错误，将 形误接成Y形，使电动机的温度迅速升高；定子绕组有相间短路、匝间短路或局部接地，轻时硫化机电动水压泵LB-7*10电动机局部过热，严重时绝缘烧坏；鼠笼转子断条或存在缺陷，电动机运行1至2小时，铁芯温度迅速上升；通风系统发生故障，应检查风扇是否损坏，旋转方向是否正确，通风孔道是否堵塞；轴承磨损、转子偏心扫膛使定转子铁心相擦发出金属撞击声，铁芯温度迅速上升，严重时电动机冒烟，甚至线圈烧毁。

四是电动水压泵工作环境方面的原因：

电动水压泵电动机绕组受潮或灰尘、油污等附着在绕组上，导致绝缘降低。应测量电动机的绝缘电阻并进行清扫、干燥处理；环境温度过高。当环境温度超过35 时，进风温度高，会使电动机的温度过高，应设法改善电动水压泵工作环境。如搭棚遮阳等。

主机右侧，液压及电器系统均有过载保护装置，使用。

本机为四柱式下顶式结构，主机由真罩装置、上板、下机座、动板、油缸组及立柱等组成。油缸为柱塞结构，手动试压泵品牌，安装在下机座内。机型分单机，双机(机组)，多机组等可供选择。

下机座为为真储罐，与传统机器相比节省间，更加科学。

品牌 华煤

型号 LB-7*10

泵轴位置 卧式

重量 36 (kg)

电压 220 380 (V)

材质 不锈钢

驱动方式 电动

性能 高压

用途 加压泵

输送介质 清水泵

叶轮数目 多级

往复单元 齿轮泵

泵的流量选择是许多用户易忽略的问题，认为选择泵的压力越高，升压越快，其实，根据往复泵工作原理可知，泵的压力是靠活塞的往复运动对密闭容器内的介质进行强制压缩产生的，小型手动试压泵，因此，升压快慢与流量和密闭容器的容积有关，而与泵的额定压力无关，泵的流量越大，被测试产品容积越小，升压越快；反之，越慢。往复泵流量基本恒定，泵一旦选定，流量就确定了，若是测试产品容积很小，选择的泵流量很大，则升压很快，可能无法控制，出现超压现象，微型手动试压泵，产生安全事故；反之，又很慢，出现升压时间太长，生产效率低等现象。因此，根据被测试产品的容积合理的选择适合流量的泵是非常必要的，当然，这还与介质的特性和被试容器的变形率等因素有关，如果你还是不能很好的判断，可咨询厂家的技术部门给你参考选择，这样，你就会购到称心如意的泵了。

微型手动试压泵-无锡逸凯矿冶设备(在线咨询)-新疆手动试压泵由无锡逸凯矿冶设备制造有限公司提供。无锡逸凯矿冶设备制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事无锡小型修补机，无锡矿用修补机，无锡皮带修补机的厂家，欢迎来电咨询。