

# 鹭宫 电子膨胀阀 电子膨胀阀 嘉兴裕隆

产品名称	鹭宫 电子膨胀阀 电子膨胀阀 嘉兴裕隆
公司名称	北京嘉兴裕隆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区锦芳路1号旭辉奥都1号楼4单元102室
联系电话	18612279159

## 产品详情

北京嘉兴裕隆贸易有限公司——热力膨胀阀，这款产品具有以下产品特点：

制冷设备刚投入运行，热力膨胀阀是不用调整，但是在设备连续使用几年后，由于阀针的磨损、系统有杂质、阀孔部分有堵塞及弹簧弹力减弱等原因，影响了热力膨胀阀的开启度，使得热力膨胀阀偏离了它的工作点，表现为热力膨胀阀开启度偏小或过大。

北京嘉兴裕隆贸易有限公司欢迎广大消费者起来进店选购！

现配热力膨胀阀的型号与规格，变频空调电子膨胀阀，必须根据制冷系统所采用的制冷剂的种类、蒸发温度的范围和蒸发器的热负荷的大小来进行，选择时应符合下述要求：

(1) 所选择的热力膨胀阀的容量比蒸发器的实际热负荷大20 - 30%；

(2) 对不设冷却水量调节阀或冬季冷却水温较低的制冷系统，选择热力膨胀阀时，阀的容量应比蒸发器负荷大70 - 80%，电子膨胀阀，但不超过蒸发器热负荷的2倍；

(3) 选择热力膨胀阀时，应计算出供液管路的压力降，以得出阀前后的压差，再根据制造厂所提供的膨胀阀计算容量表确定热力膨胀阀的规格。

热力膨胀阀调整不当的故障现象

膨胀阀开启度太小

热力膨胀阀开启度太小，就会造成供液不足，使得没有足够的氟利昂在蒸发器内蒸发，制冷剂在蒸发管内流动的途中就已经蒸发完了，鹭宫电子膨胀阀，在这以后的一段蒸发器管中没有液体制冷剂可供蒸发，只有蒸汽被过热。

同时膨胀阀出口压力过低，相应的蒸发压力和温度也过低。造成蒸发速度减慢，单位容积（时间）制冷量下降，制冷效率降低。

鹭宫 电子膨胀阀-电子膨胀阀-嘉兴裕隆(查看)由北京嘉兴裕隆科技有限公司提供。北京嘉兴裕隆科技有限公司是一家从事“ 电子膨胀阀,四通阀,压缩机,板式换热器,压力控制器,压力开关 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 日本鹭宫,佛山华鹭,阿法拉伐,广州日立 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ”的原则，使嘉兴裕隆在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事压力控制器，鹭宫压力开关，鹭宫压力控制器的厂家，欢迎来电咨询。