

临沂卧式承压燃油热水锅炉 艾科艾尔品质至上

产品名称	临沂卧式承压燃油热水锅炉 艾科艾尔品质至上
公司名称	济南艾科艾尔自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区北辛工业园
联系电话	18005419593

产品详情

济南艾科艾尔自动化科技有限公司是集设计、制造、维修服务于一体的综合性科技企业。先后研发制造了粮仓储存控制柜，电锅炉控制柜，全自动混凝土搅拌控制柜，燃油锅炉控制柜，微机变频给水设备，集中锅炉微机监控系统等锅炉配套电控产品与矿灯充电柜、全自动储粮控制柜等非标控制柜。目前主要产品有一、锅炉类：燃油蒸汽锅炉、燃气蒸汽锅炉、燃油热水供暖锅炉、燃气热水洗浴锅炉、电蒸汽锅炉、电热水锅炉、燃油开水锅炉、燃气开水锅炉全自动国产与进口软水机以及锅炉辅机配件等。二、电控类：各类及非标控制规格、矿灯充电柜、粮仓储存控制柜、覆膜机控制柜、液压翻板卸车控制柜、路面加速加载实验柜等。

KS-YQ燃油燃气开水锅炉 的特点

- 1、装配电脑式开水锅炉控制器，所有的功能存储在一张智能芯片上，实现了锅炉的智能化、数字化、自动化、人性化，锅炉智能控制水温，达到水温加热自动停止；屏幕大字体显示水温，炉水温度一目了然。
- 2、炉水温度从10 到100 可以随意设置，锅炉既可以供应热水洗澡又能提供开水饮用，可以一炉两用。
- 3、炉体顶部设有通大气口，锅炉处于无压状态，毫无zha危险，整机同时配备过热保护（炉内水温超高时，加热管自动停止工作并蜂鸣报警、二次过热保护（锅炉外壳温度超过105 时，自动切断二次回路）、防干烧缺水保护（炉水低于极低水位时，锅炉停止工作并发出蜂鸣报警）等多项安全保护。
- 4、锅炉自动补水，满水自动停止，用户又可以设定启、停炉时间，设置完成后，不需专人值守，且又节能降耗，省事、省钱。 5、锅炉配置双燃料燃烧器，既能燃油，又可燃气，燃烧器按照控制器指令自动燃烧、停止，独立的程控器拥有多项安全保护，性能安全稳定，维修率低。
- 6、火管内插有阻燃扰流片，减缓排烟速度，加强换热，燃烧产生的热量da程度地传导到水中，烟室排出的烟气温度低，卧式承压燃油热水锅炉制造厂家，减少热损失，节省燃料。

- 7、水位传感器对水位进行实时监控，不间断地检测炉内水位是否正常。水温和水位传感器同时控制补水电磁阀，锅炉可以连续供应开水。
- 8、炉体经计算机辅助设计，优化了各受热面。3087锅炉管，布置紧凑合理，锅炉占地面积小而热。机电一体化设计，体积紧凑合理，安装运输方便。
- 9、采用铝箔离心玻璃棉多层保温和名优白色彩钢板作外包装，热损失少、美观抗锈。
- 10、本产品开水速度快、开水量大，广泛适用于工厂、医院、学校等需用开水量大的企事业单位。

济南艾科艾尔自动化科技有限公司是集设计、制造、维修服务于一体的综合性科技企业。目前主要产品有一、锅炉类：燃油蒸汽锅炉、燃气蒸汽锅炉、燃油热水供暖锅炉、燃气热水洗浴锅炉、电蒸汽锅炉、电热水锅炉、燃油开水锅炉、燃气开水锅炉全自动国产与进口软水机以及锅炉辅机配件等。二、电控类：各类及非标控制规格、矿灯充电柜、粮仓储存控制柜、覆膜机控制柜、液压翻板卸车控制柜、路面加速加载实验柜等。

小型燃气锅炉安全设有多级联锁保护

小型燃气锅炉是指用汽量较小的单位使用的燃气蒸汽锅炉，这种锅炉多为立式结构，临沂卧式承压燃油热水锅炉，采用燃烧机下置方式，二回程结构，燃料燃烧充分，锅炉运行稳定；烟管内插有扰流片，减缓排烟速度，增加换热量，锅炉热，卧式承压燃油热水锅炉厂家，降低用户使用成本。

燃气锅炉安全设有多级联锁保护：压力开关保护（高于设定压力自动停机并报警）、低水位保护（锅炉本体内水位低于警戒水位，自动切断电源并报警）、安全阀保护（锅炉压力超过工作压力，自动泄气降压），确保锅炉在各种工况下万无一失，安全到家。

燃气锅炉有机组合的机电一体化外观，精巧新颖、结构紧凑、少占空间，方便运输、安装。采用新型隔热保温材料和白色彩钢板包装，重量较轻，保温性能好，美观大方，不易锈蚀。事业单位场所。

在以前的文章中我们说过燃油锅炉安全的问题，正这个基础上我们谈到了锅炉房安全要求，其实除了它意外还有锅炉保护装置要求和锅炉操作人员要求方能构建安全环境。

燃油锅炉保护装置要求

- 1、蒸汽锅炉须有可靠的高、低水位报警和低水位联锁保护装置，卧式承压燃油热水锅炉价格，以及超压联锁保护。
- 2、热水锅炉须有超温报警装置。
- 3、燃油压力低于或高于规定范围值时应能自动切断燃油的供应。
- 4、送风机断电时，应能自动切断燃油供应。
- 5、必须装设可靠的点火程序控制和熄火保护装置。

燃油锅炉操作人员要求

- 1、锅炉操作人员须培训后上岗，承压锅炉必须持有技术监督部门颁发的司炉工才能上岗。
- 2、操作人员必须严格遵守制度，当班期间不得擅自离岗。
- 3、设备附近严禁存放物品。
- 4、燃烧器点火时有异常和爆燃现象，应停机检查。启动燃烧器后，突然熄火，再次启动需等待至少20秒钟。运行中发生熄火必须停机查找原因，不得在60秒钟内开机。
- 5、锅炉房内保持清洁，换气良好，保持干燥。
- 6、锅炉停用时，必须切断电源和关闭油路阀门。

临沂卧式承压燃油热水锅炉-

艾科艾尔品质至上由济南艾科艾尔自动化科技有限公司提供。济南艾科艾尔自动化科技有限公司是山东济南,电热设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在艾科艾尔领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创艾科艾尔更加美好的未来。