

太原机械密封 三雨泵阀 DL10 50机械密封

产品名称	太原机械密封 三雨泵阀 DL10 50机械密封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

干气密封在气体动承的基础上发展而来的。干气密封在结构上与普通机械密封相比，干气密封的旋转环与静止环密封端面较宽；在旋转环或静止环端面上加工出特殊形状的流体动压槽，如螺旋槽、圆弧槽、T形槽等，槽深一般在10-9m数量级。具有动压槽的环通常采用SiC为材料，不具动压槽的环采用C石墨作为材料。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

气蚀。气蚀主要产生于热水泵。由于介质是热水，水温过高产生蒸汽，管道内的汽体进入泵腔内高处，这部份的汽体无法排除，从而造成缺水运行，机封干磨失效，气蚀装自动排气阀，更换机封。

缺水运行造成干磨损坏。此现象多见于底阀式安装形式进口处负压，进水管有空气，DL10-50机械密封，

泵腔内有空气，泵开机后，机封的磨擦高速运转时产生高温，无法得到冷却，DL8-200机械密封，检查机封，弹簧张力正常，摩擦面烧焦发黑，橡胶变硬开裂。处理办法：排尽管道及泵腔内空气，更换机械密封。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

泵选型时机械密封材质一定要能适合用户输送的液体介质，通常水泵出厂都是氟橡胶机械密封有的厂家是丁晴橡胶机械密封，太原机械密封，如果腐蚀性比较严重得选用四氟材质的机械密封。

1、机械密封处渗漏水的一种可能性是机封的动、静环平面磨损。而造成机封的动、静环平面磨损的原因有六个方面：

2、安装过紧。观察机械密封的动静环平面，如有严重烧焦现象，平面发黑和很深的痕迹，密封橡胶变硬，失去弹性，这种现象是由于安装过紧造成的。处理办法：调整安装高度，叶轮安装后，DL10-30机械密封，用螺丝刀拨动弹簧，弹簧有较强的张力，松开后即复位，有2-4MM的移动距离即可。

太原机械密封-三雨泵阀-DL10-50机械密封由天津市三雨泵阀有限公司提供。天津市三雨泵阀有限公司是一家从事“机械密封,机封,轴封,机械密封件,密封件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“三雨”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使三雨泵阀在密封件中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！