

监控杆厂供应 洛阳监控杆厂 绿时代光电来电咨询

产品名称	监控杆厂供应 洛阳监控杆厂 绿时代光电来电咨询
公司名称	邢台绿时代光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邢台市祥和大街与襄都南路交叉口南行500米路西
联系电话	15631972555 15631972555

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台绿时代光电科技有限公司

焊接道路标志杆要注意那里？

- 1.焊接开始前进行一次试焊，一次试验由质量检验员进行。测试结果应填写在《ipqc巡检记录》中，监控杆生产厂，并告知生产现场。
- 2.车间科长或工艺负责人应根据《生产指令单》的焊接要求、物料清单和技术图纸签发《工艺交接记录》。
- 3、电杆焊接作业员现场试焊，并检验工件是否能满足道德要求。
- 4.接到生产义务后，熟悉所分配的义务，充分了解标志杆技术图纸中的技术要求和各部件的焊接尺寸。

标志杆生产厂家，邢台绿时代光电科技有限公司。

标志杆制造商向您介绍了标志杆的焊接操作流程：1、焊接完成后，注意产品的有序堆放，及时贴上产品标签，注明内容：产品编号、编号、生产日期等。2、为了控制道德品质，质量检验员应当定期停止对产品的抽样检验，并在检验记录中填写抽样检验结果。3、焊接操作人员在完成标记杆的焊接过程后，应注意清理现场，按照设备维护规则妥善维护设备，并将焊接设备和工装重新安装到位。

交通安全设施标志杆运输和安装，装货和运输：当交通标志杆离开工厂时，我们会将凸缘包装起来，以防止交通标志杆在运输过程中发生碰撞和损坏。我们可以用毛毯包裹它，监控杆厂供应，同时，我们将用草绳捆上部分的底部肋骨。装载时应使用尼龙吊索，卸货时也应使用尼龙吊索，监控杆厂产品批发，吊装时不应使用钢丝绳。交通标志应置于所有货物之上，气泡袋包装布局，洛阳监控杆厂，如有多个标志，建议将2块设计表面与包装机进行相对捆，以防止在运输途中划伤布局。

监控杆厂供应-洛阳监控杆厂-绿时代光电来电咨询由邢台绿时代光电科技有限公司提供。监控杆厂供应-洛阳监控杆厂-绿时代光电来电咨询是邢台绿时代光电科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：石经理。