

机房布线找铭腾科技 监控设备 襄阳监控安装

产品名称	机房布线找铭腾科技 监控设备 襄阳监控安装
公司名称	襄阳恒正永城商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区春园路8号广埠屯资讯广场现代城数码港二层2052号
联系电话	15971048769 15971048769

产品详情

镜头的光圈

镜头的通光量以镜头的焦距和通光孔径的比值来衡量($F=f/D$)，以F标记。每个镜头上均标有其F值，F值越小，则光圈越大。对于恒定光照条件的环境，可以选用固定光圈的镜头，一般为实验室环境；对于光照度变化不明显的环境，选用手动光圈镜头，即将光圈调到一个比较理想的数值后固定下来就可以了；如果照度变化较大，需24小时的全天候室外监控，应选用自动光圈镜头。我们会根据客户的不同需求选用不同的监控设备，使每台设备机房监控系统中充分发挥其作用。

- 1、监控摄像头安装布线时，线材在建筑物内安装要保持水平或垂直。线材应加套管保护(塑料或铁水管，安防监控安装，按室内配管的技术要求选配)，天花板走线可用金属软管，但需固定稳妥美观。
- 2、监控摄像头安装布线时，信号线不能和大功率电力线平行，更不能穿在同一管内。如因外部所限，要平行走线，监控设备，至少要超过半米。
- 3、监控摄像头安装布线时，报警机箱的交流电源应单独走线，摄像头不能和信号线、低压直流电线在同一条管内，无线监控安装，交流电线的安装应符合电气安装标准。

摄像头起雾也和镜头有关系的，有的厂商为了降低成本，专采购一些便宜的原料，就目前市场的产品而言，保守估计有50%的不合格产品。其实大家在讲“起雾”，大部份并不是水气，想想LED板那么热，一般除雾用的加热器都没它热，水气早被蒸发掉了。红外夜视摄像头看起来像起雾，有几个原因：

- 1、镜头遮光圈漏光及没跟玻璃密合，襄阳监控安装，红外光折射进镜头，尤其4mm严重；

2、机板本身参数不对，如果只是拿一般机板换个滤光片就拿来用，肯定出问题，白茫茫一片，但白天还行;

3、老问题：过热，CCD白底往上浮，看起来就发白雾了;

机房布线找铭腾科技(图)-监控设备-襄阳监控安装由襄阳铭腾网络科技有限公司提供。襄阳铭腾网络科技有限公司为客户提供“襄阳监控,襄阳监控安装,智能安防监控”等业务，公司拥有“襄阳铭腾,襄阳铭腾科技”等品牌，专注于其它等行业。，在襄阳市高新区春园路8号广埠屯资讯广场现代城数码港二层2052号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘永。