

金属表面粉末涂装 芜湖舜富涂装 芜湖金属表面喷涂

产品名称	金属表面粉末涂装 芜湖舜富涂装 芜湖金属表面喷涂
公司名称	芜湖舜富金属表面涂装科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市南陵县经济开发区二期涌珠泉路3号
联系电话	13956194348 13956194348

产品详情

涂装生产线上产量设计纲领达不到：有的设计不考虑涂装设备吊挂方式(不同的涂装挂件应考虑不同的吊挂方式)，芜湖金属表面喷涂，不考虑吊挂间距，不考虑上下坡、水平转弯距离有没有干涉，在生产时间方面也不考虑废品率、涂装设备利用率、产品高峰生产能力等等。这样就会导致产量达不到设计纲领。

涂装生产线上输送设备设计不妥：输送工件的方式有多种。设计不当将对生产能力、工艺操作和上下部件产生不利影响。常见的是悬挂链运输，其承载能力和牵引能力需要计算和干涉图。链条的速度也需要设备的匹配。喷漆设备还需要链条的稳定性和同步性。

涂装生产线上涂装设备挑选不妥：由于产品要求不同，金属表面喷涂费用，设备选择也不同，各种设备各有利弊。然而，设计无法向用户解释，他们在制造后也不满意。例如，粉末喷涂干燥隧道采用空气幕隔热，有清洁要求的工件不安装净化设备。这种错误是涂装流水线中常见的错误。

特别是对于运行涂装设备，更重要的是管理，如输送链泵风扇等。通常，机器运行需要润滑，高温设备需要冷却等，需要在生产中进行检查和维护。一旦措施不足，设备极易出现问题。在具有净化空气供应系统的涂料生产线中，易于发生粉尘问题。启动新设备仍然相当不错。

喷粉设备产生色差的原因及解决方法

- 1、涂膜厚度不均匀；
- 2、固化炉温度分布不均匀；
- 3、不同材质、厚度、形状和大小的工件同时同操作生产；
- 4、更换涂料颜色品种时，如果对供粉装置、喷枪、喷粉室和粉末涂料回收清扫不干净；

5、粉末颜料分布不均匀引起的色差。

解决方法：

1、保证涂膜厚度均匀；

2、固化炉温度分布均匀；

3、就应按照工件的材质、厚度、形状和大小进行分类，然后分别设定不同烘烤时间进行烘烤固化，金属表面喷涂处理，则可能减少涂膜的色差；

4、更换涂料时，将各部件清洗干净，尽量错开生产颜色相差较大的料；

5、提高粉末质量，让粉末的L、a、b相差不大而且正负统一。

金属表面粉末涂装-芜湖舜富涂装-芜湖金属表面喷涂由芜湖舜富金属表面涂装科技有限公司提供。芜湖舜富金属表面涂装科技有限公司位于安徽省芜湖市南陵县经济开发区二期涌珠泉路3号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前芜湖舜富在涂料助剂中享有良好的声誉。芜湖舜富取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。芜湖舜富全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。