

防护材料口罩破碎机生产厂家 新航机械设备

产品名称	防护材料口罩破碎机生产厂家 新航机械设备
公司名称	青州市新航机械设备有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区江淮宾悦大街（时代一路）1398号
联系电话	15095170095

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市新航机械设备有限公司

青州，防护材料口罩破碎机生产厂家，在古代是《禹贡》“九州”之一，大体指泰山以东至渤海的一片区域。现代的“青州”是中国山东省的一座县级市——青州市，她是一个古老、文明而又美丽的城市，是工商业繁荣的名城重镇，先后获得国家卫生城市、国家园林城市、中国优旅游城市、国家生态建设区等国家荣誉。东接潍坊市，西毗淄博市，南临老革命根据地沂蒙山区，北望渤海，防护材料口罩破碎机报价，西距济南150km，防护材料口罩破碎机供应，东距青岛220km；有胶济铁路和胶济客运专线横贯东西，济青高速公路和东红高速公路纵横境内，309国道、胶王公路和羊临公路四通八达，是山东半岛中部的重要交通枢纽。公司生产的粉碎机是值得大家的信任的。

木材粉碎机内部需求一个风机来完成出粉。所以在木材粉碎机的加工工艺中内部风机的使用很重要。木材粉碎机内部风机一旦呈现毛病，一定会影响木材粉碎机的生产，那么木材粉碎机的风机是怎么工作的呢？一、风机的旋转中心和电机轴的中心不在同一旋转中心，呈现离心现象，当电机滚动时，风机和电机滚动不同步，失去了规则旋转，生产线会呈现巨震，发生噪音，降低生产效率。二、风机因为生产时间过久，没有定时的维护检修，风叶变形等因素使风机和其他部件不能很好的结合。变形的风机和其他部件组合在一起，当木材粉碎机出产线作业时就会呈现部件彼此磕碰的现象，甚至会损毁设备零部件。三、风机部件上面的紧固件螺栓、地脚螺栓、叶轮轴盘以及连轴螺栓有松动现象，导致风机作业时发生异音，甚至发生激烈的噪音。

新航公司技术人员集多年研究与生产经验，研制成功新型高速纺织废料粉碎机，本产品设计新颖，体积小，结构紧凑，是针对纺织纤维拉伸强度高，易缠绕，工作环境恶劣而设计制造的粉碎纺织废料及海绵制品的设备，的设计思路及加工工艺，可使任何形状结构的海绵，纺织纤维丝，纤维网格布，纤维毡，纤维管，丝团，苏州防护材料口罩破碎机，棉布，亚麻，开丝棉，旧衣服，化纤等迅速开松，使交织纤维迅速变成需用长度的单纤维。并进行收集，确保环保不飞尘。

1. 物料输入采用传送带输入，（另可配备强磁选，以防硬质铁类金属损伤刀片）并有安全挡辊以防止轧手。
- 2、刀片采用特殊材质和工艺制造，耐磨损、寿命长，并可修复，调整，更换。
- 3、的结构设计，不易因缠绕而卡机。
- 4、生产效率特高，粉碎效果好，可居用户需用单纤维长度加以调整。

主要技术参数：

外形尺寸： 2800x1200x1000

配用动力： 15.5kw（三台电机）

设计产量： 500-1500kg/h

整机重量： 800kg

粉碎长度： 0.5-3

防护材料口罩破碎机生产厂家-新航机械设备由青州市新航机械设备有限公司提供。防护材料口罩破碎机生产厂家-新航机械设备是青州市新航机械设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：席妙。