

福州中新佳美涂料 福州金刚砂耐磨地坪漆施工

产品名称	福州中新佳美涂料 福州金刚砂耐磨地坪漆施工
公司名称	福州中新化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区龙福涂料城一层D区B173号中新佳美店
联系电话	13705050175 13705050175

产品详情

中涂（CD-20）表面电阻：105 ~106

1. 主剂（导电性黑色涂料）与固化剂以5：1的重量比进行充分搅拌，再用刮板涂布为1mm的厚度。
2. 在室内20℃下固化时间需要24小时。
3. 为了防止气泡的产生，使用L-100稀释剂进行Spray。
4. 超过可使用时间的产品不可使用。

1、要采取加温、保暖措施来提高施工环境的温度，避免在温度过低的条件下施工。

2、加强对作业人员的技能素质培养，搅拌的工序要标准化。

3、避免在湿度大的环境下施工；也不要再在表面温度比露点温度超过3℃的表面施工；在春季，空气比较潮湿，地面和墙面的温度明显低于室温，所以在地、墙表面容易结露，施工前应该打开窗户，尽量减少室温与地面的温差。

预防方法

- 1) 选择适当硬化剂；
- 2) 避免低温多湿条件施工，不得已时应采取加温除湿措施，如空调加温除湿，暖风机加温；
- 3) 避免施工后有水侵入。

lu底原因

- 1) 涂料涂布厚度不够；
- 2) 涂料涂布不均匀；
- 3) 涂料本身遮盖力不佳。

预防方法

- 1) 漆膜须达到足够厚度；
- 2) 漆膜均匀涂布；
- 3) 选用足够遮盖力的涂料。

气泡及原因

- 1) 混合后反应速度过快；
- 2) 混合液粘度过高，造成消泡太慢；
- 3) 气温太低，消泡困难；
- 4) 地坪粗糙多孔。

预防方法

- 1) 选用产生较少机械气泡的搅拌设备，混合均匀后，宜静置消泡3-5分钟；
- 2) 中涂批补，面漆批补封闭地坪砂孔；
- 3) 涂布抹平时，表面不允许有目视之气泡，如尚有气泡，穿着钉鞋进入，用zhen刺泡或消泡滚输消泡。

(六) 表面不平整原因

- 1) 施工中杂质混入；
- 2) 地面不平整，起伏过大或施作地坪规格太薄；
- 3) 材料涂布时，已部份反应，粘度过大，甚至产生硬块；
- 4) 施工中断料，来不及衔接。

预防方法

- 1) 环境力求清洁，石英砂应选择颗粒均匀者；
- 2) 地面处理平坦，并清洁干净，凹处须修补，附着物须铲除，福州环氧树脂防静电地坪漆价格，依实际情况选做适当规格地坪；

3) 材料前后涂布，须在可使用时间衔接完毕。以免超过使用时间，材料粘度过大而无法自然流平，或桶内残存部份涂料产生少许硬块，此时应更换新桶。

装饰性地坪漆。其主要作用是梅花和装饰地面，并具有防渗、防尘、便于清洁、消毒等功能。溶剂型环氧、溶剂型聚氨酯、环氧彩砂等是zui为常见的品种。可以用于公共场所也可用于轻工业厂房地坪。

防静电地坪漆。指的是表面电阻为25000~1000000000的抗静电地坪，它能优先防止静电荷泄漏，消除静电积累和电磁干扰的危害。主要用于电阻、精密仪器生产等场所。

防滑地坪漆。是一种玻璃化温度低于室温。断裂生长率大于50%，取消外力作用后涂层具有较好复原性能的地坪漆。

福州中新佳美涂料(多图)-福州金刚砂耐磨地坪漆施工由福州中新化工有限公司提供。“地坪底漆、防腐漆、工业漆”选择福州中新化工有限公司，公司位于：福州市仓山区连江南路5号龙湖涂料城一层D区B173号，多年来，福州中新化工坚持为客户提供好的服务，联系人：罗经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。福州中新化工期待成为您的长期合作伙伴！