

芜湖金属喷粉 金属喷粉公司 芜湖舜富

产品名称	芜湖金属喷粉 金属喷粉公司 芜湖舜富
公司名称	芜湖舜富金属表面涂装科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市南陵县经济开发区二期涌珠泉路3号
联系电话	13956194348 13956194348

产品详情

涂装设备自动和手动喷漆设备有什么区别

随着社会的发展和工业的进步，涂装生产线应该加快，其中涂装质量、生产率和良好的适应性是目前涂装生产中的主要涂装方法之一。喷涂是在板材等材料表面喷涂油漆的过程。根据技术的自动化程度，喷涂可分为手动喷涂和自动喷涂。让我们来讨论一下自动和手动喷漆设备的区别。

手动喷涂

- 1.自动喷涂设备，尤其是进口设备，价格昂贵，这使得企业投资成本居高不下，于是许多厂家仍然选择人工来缓解压力。
- 2.由于生产规模小，经济效益低，没有足够的资金和预算投资设备。为了避免高成本、低投资回报的风险，只能继续采用人工喷雾的操作方式。
- 3.手动喷涂可以快速安装和更换部件，大大缩短维修时间。

在我国工程机械设备行业迄今还是以20新世纪八十年代传统式的“面漆十二道油漆”三镀层管理体系。该加工工艺完善，工程施工便捷，金属喷粉处理，但VOC消耗量非常大。中涂和油漆的薄厚约占镀层总薄厚的70%之上，在其中，水溶性树脂金属材料背景色漆工程施工固态分仅有15%上下，芜湖金属喷粉，而成分占85%，其VOC消耗量占全车涂装的50%上下，是VOC排污的关键来源于。

同别的行业类似，在我国行业规范标龄过长，很多行业标准在十年之上，与我国明确提出的满五年标龄即需修定的规定存有差别，伴随着行业的迅速发展趋势和涂料新技术应用、优良品种的层出不穷，旧规范的再修定工作中和对于涂料行业新发展制订新标准的每日任务较重。除此之外涂料行业规范还存有着可重复性与交叉性很大，测试标准再现性较弱等难题，行业规范与国际性对接有待勤奋。

喷粉设备产生色差的原因及解决方法

- 1、涂膜厚度不均匀；
- 2、固化炉温度分布不均匀；
- 3、不同材质、厚度、形状和大小的工件同时同操作生产；
- 4、更换涂料颜色品种时，如果对供粉装置、喷枪、喷粉室和粉末涂料回收清扫不干净；
- 5、粉末颜料分布不均匀引起的色差。

解决方法：

- 1、保证涂膜厚度均匀；
- 2、固化炉温度分布均匀；
- 3、就应按照工件的材质、厚度、形状和大小进行分类，然后分别设定不同烘烤时间进行烘烤固化，金属喷粉公司，则可能减少涂膜的色差；
- 4、更换涂料时，将各部件清扫干净，尽量错开生产颜色相差较大的料；
- 5、提高粉末质量，让粉末的L、a、b相差不大而且正负统一。

芜湖金属喷粉-金属喷粉公司-芜湖舜富(推荐商家)由芜湖舜富金属表面涂装科技有限公司提供。芜湖舜富金属表面涂装科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。芜湖舜富——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省芜湖市南陵县经济开发区二期涌珠泉路3号，联系人：余经理。