

# 东莞柴油发电机回收 新动力机电 东莞发电机

产品名称	东莞柴油发电机回收 新动力机电 东莞发电机
公司名称	东莞市新动力机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道牛山社区莞长东路20号
联系电话	15112856066 15112856066

## 产品详情

排气冒蓝烟主要是因为：油底壳机油油面超出标准值，东莞柴油发电机租赁，导致机油流入燃烧室内；油环在油环卡槽内部被卡住，东莞发电机租赁，或者油环损坏、断裂；连杆轴瓦与轴颈之间的间隙过大。

出现上述问题可以采取如下的解决措施：确保机油液位足够的情况下，适当放出一些机油；对活塞环内的燃烧残留物进行清除，或者直接更换油环；观察轴瓦表面有没有被烧坏的痕迹，如果有则及时更换连杆轴瓦。

柴油机水温过高通常会造散热器内冷却液沸腾、柴油机功率下降、润滑油黏度降低、柴油机零部件间摩擦加剧，甚至会导致柴油机拉缸、汽缸垫烧毁等严重故障。本文总结柴油机高温的主要原因，同时提出一些改进措施。1、长时间超负荷作业：柴油机长时间超负荷作业，会使其油耗增加、热负荷升高，从而出现水温过高现象。为此，应避免柴油机长时间超负荷作业。2、冷却液不足：柴油机冷却系统中若缺少冷却液，则会影响柴油机散热效果，造成柴油机高温。对此，应经常检查散热器及膨胀水箱内冷却液存量，液位低时应及时补充。3、风扇胶带过松或风扇变形：风扇胶带过松，容易造成风扇转速降低，造成散热器不能发挥应有的散热能力，东莞柴油发电机回收，导致柴油机温度过高。此外，风扇变形也会导致散热器的散热能力不能充分发挥。对此，应定期检查柴油机风扇胶带是否松弛及风扇形状是否异常。

柴油发电机不同于油发电机，由于柴油燃点高，因此柴油发电机想要正常工作必须满足两个条件。

一，柴油需要进行良好的雾化并同时按照设定要求及时的喷入燃烧室内；

二，东莞发电机，燃烧室内的压缩空气温度必须足够，从而保证喷入的雾化柴油能够着火、爆发。

而为了达到这两个条件，柴油机在启动时必须具备相当高的转速，同时气缸内还需要保持较高的温度。如果柴油机不能够正常启动，造成的原因是多种的，通过对发电机的日常维护以及检修

东莞柴油发电机回收-新动力机电(在线咨询)-东莞发电机由东莞市新动力机电工程有限公司提供。东莞市新动力机电工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的柴油发电机组等行业积累了大批忠诚的客户。新动力机电带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！