

永磁自卸除铁器厂 起劲永磁除铁器 宁波永磁自卸除铁器

产品名称	永磁自卸除铁器厂 起劲永磁除铁器 宁波永磁自卸除铁器
公司名称	马鞍山起劲磁塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂经济开发区
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

永磁除铁器的选型参考：永磁除铁器分为平板除铁器、吊挂式除铁器、自卸式除铁器、铠甲式除铁器等设备，是一种能产生强大磁场吸引力的设备，它能够将混杂在物料中铁磁性杂质清除，以保证输送系统中的破碎机。

永磁除铁器

- 1、在选择之前应该注意是否输送胶带，带宽，倾角，物料的性质，永磁自卸除铁器厂，湿度，以及厚度、物料中含铁的多少，铁磁物的性质，除铁的要求以及使用的环境等等来选择适合的一种；
- 2、当含铁量较多时应该选择RCDC，RCDD，永磁自卸除铁器报价，RCDF系列的；
- 3、当含铁量较少时应该选择RCDA，RCDB，RCDE系列的；
- 4、在使用悬挂式电，永磁除铁器时，如果物料很厚可以与WCTG系列五次平行托辊配套使用，这样可以提高除铁率，达到理想的除铁效果；
- 5、当物料中含有的除铁器不能吸附的材料时，应该使用金属探测仪检测这种金属，自动停机后进行人工除铁。

以上内容来自，客户可灵活运用，必要的时候可以把自己的详细除铁情况告诉厂家，让厂家为您量身定制。永磁自卸除铁器

悬挂式除铁器的安装方法和注意事项

安装位置选择

- (1) 空间宽敞，便于除铁器调运和吊装。
- (2) 便于除铁器卸铁和清除。
- (3) 便于轨道安装和固定。
- (4) 优选在输料机头传动滚筒抛料顶点上空安装或接近传动滚筒的过渡托辊上方安装。

悬挂方式

悬挂安装方式分倾斜，水平两种，它们均与除铁器定位在输料皮带的某个位置工作有关。

倾斜式安装

- (1) 设置在输料皮带机头上方除铁时，宁波永磁自卸除铁器，对带式除铁器须纵向倾斜安装。除铁器的主传动滚筒在低位。倾角 $\alpha = 15^\circ - 30^\circ$ ， $S=R$
- (2) 设置在输料皮带上下山段内除铁时，则带式除铁器纵向必须与输料皮带方向成垂直吊挂，允许横向倾斜安装，倾角 α 与大皮带的上下山倾角一致，但 $\alpha_{\max} < 18^\circ$ 。

水平式安装

输料大皮带除了上下山段之外，多为水平运行，在大皮带任意水平段上方均可按水平方式吊装除铁器。

吊挂轨道选择

轨道数量：重型除铁器，可优先选取双轨吊挂。轻型除铁器或仅设三吊点的除铁器一般采用单轨吊挂。

轨道方向：根据现场条件，除铁器在大皮带机头上方吊挂，其轨道可与大皮带方向垂直或同向。若除铁器在大皮带上下山段或水平段上方吊挂，其轨道方向必须与大皮带方向垂直。

轨道型号：按"悬挂式除铁器的行走装置及轨道选型"要求办(或按说明书要求办)。

行走装置选择

- (1) 带式除铁器(含永磁和电磁)，一般选择手动行走小车。重型带式除铁器优选双轨手动组合行走架；轻型带式除铁器一般选择单轨组合行走或单轨单车吊挂。
- (2) 非带式电磁除铁器：必须选择电动行走小车。以便电控自动吸，弃铁。轻型特别是三吊点的除铁器，一般选择电动单轨单车吊挂。重型设四吊点的除铁器可以选择电动双轨或单轨组合行走架。重型设三个吊点的可以选择电动单轨组合行走架。

永磁除铁器是利用磁铁吸附铁制品的特性在有效范围内实现除铁的效果。简介永磁除铁器内部采用高矫顽力，高剩磁的特殊永磁体钕铁硼等材料组成复合磁系欢迎来电咨询

正确选用除铁器须同时考虑物料的含铁情况、除铁要求、使用环境和除铁器自身的特性。

当物料中含铁较多时，应选用具有连续排铁能力的自卸式电磁、永磁除铁器（RCDC、RCDD、RCDF、

RCYC、RCT、CFDL系列)。

特力机械设备有限公司。

永磁自卸除铁器厂-起劲永磁除铁器-宁波永磁自卸除铁器由马鞍山起劲磁塑科技有限公司提供。“磁选机,涡电流分选机,有色金属分选机,永磁除铁器,电磁除铁器”选择马鞍山起劲磁塑科技有限公司,公司位于:安徽省马鞍山市当涂经济开发区,多年来,起劲磁塑坚持为客户提供好的服务,联系人:温经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。起劲磁塑期待成为您的长期合作伙伴!