

力建冶金液压设备 拉杆式液压缸价格 葛家镇拉杆式液压缸

产品名称	力建冶金液压设备 拉杆式液压缸价格 葛家镇拉杆式液压缸
公司名称	威海力建冶金液压设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市羊亭孙家滩工业园
联系电话	13806306810 13806306810

产品详情

液压缸泄漏带来的危害很多，既是液压缸产生各种故障的原因之一，又是影响安全、污染环境的重要因素，所以应引起足够的重视。

液压缸的泄漏包括外泄漏和外泄漏两种情况。外泄漏是指液压缸缸筒和缸盖、缸底、油口、排气阀、缓冲调节阀、缸盖与活塞杆处等外部的漏油，拉杆式液压缸价格，容易从外部直接观察到。内泄漏是指液压缸内部高压腔的压力油向低压腔渗漏，它发生在活塞与缸内壁、活塞内孔与活塞杆连接处。内泄漏不能直接观察到。不论是内泄漏和外泄漏，其泄漏的原因主要是密封不良、连接处接触不良等。

3、叉车叉架下降速度太快

故障检查：节流阀卡在打开位置或装反

故障排除：重装节流阀

4、叉车起升缸自由下滑量太大或倾斜缸自倾角太大

故障检查：换向阀阀杆内泄漏太大，倾斜缸活塞密封圈失效内漏

故障排除：更换阀杆或更换密封圈

5、液压缸活塞杆带油

故障检查：油封是否损坏

故障排除：更换油封（威海力建冶金液压设备厂推荐）

密封不良

密封不良会引起外泄漏和内泄漏。产生密封不良的原因有：

- 1、装配不当，密封件发生破损；
- 2、装配精度差，间隙太大，密封件被挤出而损坏；
- 3、密封件急剧磨损，失去密封作用；
- 4、密封圈方向装反(密封圈唇边面向压力油一方)，密封功能失效；
- 5、密封结构不合理，葛家镇拉杆式液压缸，压力超过额定值，失去密封功效。

连接处结合不良

连接处结合不良主要引起外泄漏，产生结合不良的原因有：

- 1、缸筒与端盖用螺栓连接时，螺栓紧固不良，结合部分的毛刺、装配毛边引起结合不良；端面O形密封圈有配合间隙；
- 2、缸筒与端盖用螺纹连接时，紧固端盖时未达到额定扭矩或密封圈密封性能不好；
- 3、液压缸进油管口因管件振动而引起管口松动。

力建冶金液压设备(图)-拉杆式液压缸价格-葛家镇拉杆式液压缸由威海力建冶金液压设备厂提供。威海力建冶金液压设备厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。威海力建冶金——您可信赖的朋友，公司地址：山东省威海市羊亭孙家滩工业园，联系人：李建波。