

# 铝材精雕机 江西精雕机 深圳领讯实业

产品名称	铝材精雕机 江西精雕机 深圳领讯实业
公司名称	深圳领讯实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
联系电话	13600288805

## 产品详情

精雕机不能正常工作时，可能是其内部元件出了问题或者是其他方面的原因，下面就经常出现的问题大体的介绍一下。

精雕机主轴不能正常运转。首先检查变频器LED显示屏显示的错误代码（参见变频器说明书错误代码项）

变频器常见故障和处理（1.5千瓦）

故障代码：DL输出短路检查电机和电缆线是否短路

OL1OL2负载太大电机堵转排除堵转现象减小负载

LU欠电压输入电压异常检查输入电源

OH过热负载太大冷却风扇损坏减小负载更换风扇（注：当变频器显示DL时复位键无效请断电重启变频器排除故障）

在采购CNC精雕机时，是不是选择双头精雕机会比单头精雕机好呢这里要提醒各位，要根据自己的需求来选择，看零件的技术要求能否保证，对提高生成率是否有利，

## 单头精雕机

但是如果是品种单一，铝模精雕机，那也要考虑到工件的生产批量，生产周期和工序之间周转的因素情况，铝材精雕机，而且还要注意是否能够充分发挥双头精雕机的生产效益，防止把双头精雕机当做单头精雕机使用!以免造成不必要的浪费。

## 精雕机选型

精雕机生产厂家的售后服务及不及时，态度好不好，这关系到你购买机器之后的生产效率。任何一个品牌的精雕机都会出问题，金属精雕机，关键就在于出现问题时厂家能不能帮你及时解决，让你的精雕机快速恢复生产，为你创造效率，江西精雕机，赢得利润才是关键。

公司主要经营项目：数字化智慧工厂改造，超精密放电及线切割加工方案，精密注塑成型技术，五轴.高速铣削.金属3D打印技术应用服务等.

铝材精雕机-江西精雕机-深圳领讯实业由深圳领讯实业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳领讯实业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!