

# 超透明分条机设备 超透明分条机 西普机械厂家供应

产品名称	超透明分条机设备 超透明分条机 西普机械厂家供应
公司名称	东莞市西普机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇井巷村建新路85号
联系电话	18676970823

## 产品详情

### 东莞西普分条机厂家

东莞市西普机械有限公司是一家集开发，生产，销售为一体的分切机制造商。公司拥有现代化的标准生产车间和先进的标准化生产线，超透明分条机设备，生产设备和检测设备。公司，超透明分条机，管理规范，。本着“，质量”的原则，产品质量和信誉得到了广大客户的一致好评。经过十多年的发展和沉淀，“振飞”牌分切机在质量和信誉上享有很高的荣誉。荣誉当然是其自身价值的体现，但它应该成为推动前进的动力，而这是自我满足的原因。“诚信，务实，立足于基础，展望未来。”让我们充分创造整个过程的价值和企业的质量，服务质量和“客户满意度”的美誉，努力打造。

### 西普机械-分条机低价格

西普机械\_制造分条机，超透明分条机批发，精度高，灵敏度高，操作方便，超透明分条机价格，，价格合理，售后无忧。欢迎随时访问工厂！欢迎来电洽谈！分条机是将材料切割成若干所需规格，条形基座采用钢板和钢板焊接，并进行定性处理。东莞市西普机械有限公司是一家集开发，生产，销售为一体的分切机制造商。公司拥有现代化的标准生产车间和先进的标准化生产线，生产设备和检测设备。公司，管理规范，。本着“，质量”的原则，产品质量和信誉得到了广大客户的一致好评。

分切机刀片分切纸板尾部偏转：1. 切割刀片刀片进给定位支架调整不当；  
2. 纵切刀具有钝角，与其他刀具的线速度不同；3. 切割机刀片导纸轮调整不当；4. 切刀刀片进给不当。分切机的刀片产生毛刺：1. 分切机的刀片钝，应抛光；分切机的刀片与刀槽花纹重叠得太浅；  
3. 分切机刀片的刀槽花纹缠绕在纸边和纸毛上。应清洁然后打开；4. 分切机刀片刀槽花纹的间隙过大，一

般不超过2.5mm。分切刀片的分切线易于破碎：1。原纸较差;压力线太深了。分切机刀片的压痕线不直：  
1。分切机的切割线太浅，折叠线不均匀，影响了盒子的外观;2.切割刀片刀片倾斜;  
3.切割机刀片按下上下线。圆形未调整。切刀的切边不是垂直的：1。切刀的切刀角度不正确;  
2.分切机的刀具不在刀具的中心;切刀的刀刃是尖锐的。

超透明分条机设备-超透明分条机-西普机械厂家供应由东莞市西普机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市西普机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为印后加工设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!