

# 宏博机械 金矿空气加热机组 黑龙江空气加热机组

产品名称	宏博机械 金矿空气加热机组 黑龙江空气加热机组
公司名称	潍坊宏博机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临朐城关街道纸坊工业园
联系电话	13963672280

## 产品详情

一通三防相关专业名词解释(矿井有效风量不低于85%)

- 1】瓦斯bao扎条件：瓦斯浓度5-16%，温度650-750，氧气浓度12%以上
- 2】煤尘bao扎条件：煤尘浓度45-2000克/m<sup>3</sup>；金矿空气加热机组，温度610-1050，氧气浓度18%以上。
- 3】高(低)瓦斯矿井：矿井相对瓦斯涌出量大于(小于或等于)10立方/吨，或jue对涌出量大于(小于或等于)40立方/吨。
- 4】煤尘堆积标准：厚度超过2mm，长度超过5m的煤尘堆积。
- 5】积水标准：深度超过10公分，长度超过5m的污水。

电加热器是工作、生活中使用较多的一种设备，如电炉、电烙铁、电熨斗、电暖器、电烘箱等都属于电加热设备。

在使用时，不可将易燃易爆物品放在电加热器附近，煤井空气加热机组，必须保持一定的安全距离。电加热器必须放在不导热的不燃材料基座上;电加热器导线的安全截流量必须满足电加热器的容量要求，工业用电加热器在任何情况下都要装置单独的电路。导线必须安装插头，不可将电加热器线头直接插入插座;电加热器导线老化破损应及时更换，电路中没有安装熔断器的电加热器不得使用;电加热器使用时必须有人看管，离开时应拔掉插头，在使用过程中，煤矿空气加热机组，若遇停电，也应及时将电加热器插头拔出，不要遗忘。

## 矿产百科：瘦煤

瘦煤是烟煤的一类。对煤化度较高的烟煤的称谓。低挥发分的中等粘结性的炼焦用煤。

瘦煤的干燥无灰基挥发分 $V_{daf}>10\% \sim 20\%$ ，黏结指数 $G>20 \sim 65$ 。挥发物较少，粘结性弱，能单独结焦，属炼焦煤。在炼焦时能产生一定量的胶质体。单种煤炼焦，生成的焦炭，熔融性差，耐磨小，易于破碎，但块度大。常用于配煤炼焦作为瘦化剂（leaning agent），在炼焦配合煤中，黑龙江空气加热机组，瘦煤可以起到骨架和缓和收缩应力，从而增大焦炭块度的作用，是配合煤中的重要组分。以提高焦炭的块度。减少焦炭的裂纹。也用作气化的原料，或用作燃料。

宏博机械(图)-金矿空气加热机组-黑龙江空气加热机组由潍坊宏博机械设备有限公司提供。潍坊宏博机械设备有限公司位于山东临朐城关街道纸坊工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宏博机械在干燥设备中享有良好的声誉。宏博机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宏博机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。