

南京UV平板打印机厂家 UV平板打印机 丹阳欧迈打印机品牌

产品名称	南京UV平板打印机厂家 UV平板打印机 丹阳欧迈打印机品牌
公司名称	丹阳市欧迈数码彩印设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	丹阳市云阳街道留雁村
联系电话	15365991888

产品详情

安全装备uv平板打印机时哪些事情禁止做

制止在小车移动部分避免物品，义乌UV平板打印机厂家，并敞开打印形式：这样会导致激烈碰击，并损坏喷头；制止

在敞开打印形式下触碰小车移动部分：由于这样您将会导致严峻的事端、损伤；制止在横梁移动部分避免物品，并敞开打印形式：这样会导致激烈碰击，UV平板打印机，并损坏喷头。

制止在敞开打印形式下触碰横梁移动部分：这样会导致严峻的事端、损伤；制止小孩在设备

邻近游玩：在设备运转或未运转过程中，设备产品带有高速运动或待机状况，一旦接触至开关，将会导致严峻事端、损伤；制止将耗材灯含有墨水混合物的废旧产品随意丢掉，可一致寄存并一次给至废品收回处理站进行一致处理。

必须在关机后封闭二级缓存墨盒：不然鄙人一次敞开设备后导致一系列问题，严峻的无法开机；制止改装或替换其他配件：改装或替换其他配件将会导致uv平板打印机无法正常运转，在处理输入电源未清晰的情况下，将会导致事端、损伤，严峻乃至火灾。

制止挑选不同类型的耗材混合运用：替换不同品牌或类型的耗材将会导致无法正常打印，严峻将会导致喷头阻塞；制止运用380V三相电接入，将会导致设备一切设备悉数焚毁。

uv打印机喷头清洗画面变色的原因及解决方法

在uv打印机打印过程中，会遇到停下来清洗喷头的情况，继续打印时会出现很宽的浅色条。这种情况在喷纯色(双色)时尤为明显。所有使用采用喷头上下排列设备的用户都会或多或少的遇到过类似情况。

造成这种情况，一般是什么原因呢?首先，我们先看看设备的结构，很明显，这种情况大多出现在四色上下排列，喷墨量相对较少的设备上。墨水属易挥发性液体，如果墨水干燥速度较快，而清洗时间相对又太久，温州UV平板打印机厂家，再加上有些喷绘部本身渗透性有很强，先喷上去的墨已干燥，后喷的墨水很难再与之融合，在这种情况下变色是自然要发生的了。

找到了原因，那我们使用什么方法来解决?一般采用的方法是喷每幅画面前先检查喷头状态，必要时作清洗处理，尽量避免喷绘过程中清洗喷头;还有就是如果有必要在喷绘过程中清洗喷头的话要尽量快，或者几个喷头分开清洗，避免出现色差。但是在实际操作过程中还是没法避免地会有些许的色差和变色现象出现。还有另一个方法也可以采用，就是保持室内较高的湿度。

前面提到了一点，‘在墨水干燥速度较快的情况下’会因停顿时间过久出现上述现象。而针对这个问题，墨水生产厂家是完全可以解决的，也就是想办法减缓墨水挥发速度是墨水干燥时间变长，但是经验告诉我们，如果干燥速度慢的话，会出现粘画和画面拼接时墨层会被胶水粘起的现象，南京UV平板打印机厂家，而这种情况可以向墨水里加入增加墨水附着力的助剂，但是墨水的生产成本也会因此而提高。

一般uv打印公司总是希望能够用上既便宜又好用的墨水，而墨水生产厂家也在想尽一切办法提高自己产品质量的同时尽量降低自己的成本;可以说只要有竞争的地方这种矛盾就会存在，这也使行业发展更健康。

UV打印机打印出来的效果差怎么办？

现象：颜色覆盖不对位、画面模糊

分析：小车高度太高，喷头与材质距离太大导致喷墨落点飞墨多点不精确、强烈气流影响喷墨落点精确性、材质吸墨能力差、喷头没有校准

方法：调节适当小车打印高度、风扇或空调不能对着工作区直吹、避免工作场所强烈气流、改换材质、重新对准喷头。

丹阳市欧迈数码彩印设备有限公司为您提供江苏UV平板打印机生产厂家、UV平板打印机品牌、uv平板打印机等相关信息发布和最新资讯，敬请关注！

南京UV平板打印机厂家-UV平板打印机-丹阳欧迈打印机品牌由丹阳市欧迈数码彩印设备有限公司提供。丹阳市欧迈数码彩印设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏镇江的印刷设备等行业积累了大批忠诚的客户。丹阳欧迈带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来

