

# 速冻冷库造价 普洱速冻冷库 春威冷库设计

产品名称	速冻冷库造价 普洱速冻冷库 春威冷库设计
公司名称	昆明春威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市经开区阿拉街道办事处小石坝工业园区643号厂房
联系电话	13908809909 13908809909

## 产品详情

根据原国家安全监管总局令第80号第二条，冷库（除气调库外）不满足有限空间的三个条件，不属于有限空间。具体分析如下：

1、根据《冷库设计规范》（GB 50072—2010）第4.2.11条规定，“建筑面积大于1000m<sup>2</sup>的冷藏间应至少设两个冷藏门（含隔墙上的门），普洱速冻冷库，面积不大于1000m<sup>2</sup>的冷藏间可只设一个冷藏门”。冷库（除气调库外）很小设计门的规格为宽1.2m、高2.4m，冷库（除气调库外）出入口不狭窄，因此不满足“有限空间与外界相对隔离，出入口较为狭窄”的条件。

冷库中一旦出现制冷剂泄漏，轻则导致制冷系统瘫痪，重则会引起窒息、污染、火灾等事故。往年发生的冷库事件不在少数，让有些人谈起冷库制冷剂泄漏有点“谈虎色变”的味道。因此本期要跟大家分享冷库冷媒泄漏的原因和处理办法。我们都知道，速冻冷库厂，铝排管主要用于10至-45℃冷库的制冷系统中，是各类食品冷冻、冷藏制冷系统中蒸发器的较优选择。劣质的铝排是冷库安全的隐患，的铝排在铝排管壁厚度上有严格的要求，速冻冷库造价，必须达到一定的厚度才行。

薄铝排的隐患无法在氮气打压检漏时检测出来。一方面，在热氟化霜的过程中，冷热气体交换时，冷库速冻价格，膨胀系数增大，产生的压力比平常要大10倍，如果铝排管的厚度太薄则会因为压力太大而产生“爆管”现象。爆管则必然会出现制冷剂的泄漏。制冷剂泄漏会产生压缩机损坏、制冷系统瘫痪、冷库中存放的物品受到污染等隐患。

昆明春威科技有限公司是集制冷设备的设计、制造、销售、安装的生产于一体的厂家。

速冻冷库造价-普洱速冻冷库-春威冷库设计由昆明春威科技有限公司提供。昆明春威科技有限公司是一家从事“制冷设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“制冷设备”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使春威科技在商业设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！