

# 激光器模块维修 绍兴模块维修 佐越激光技术

产品名称	激光器模块维修 绍兴模块维修 佐越激光技术
公司名称	昆山佐越激光技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇花都艺墅105号楼425室（注册地址）
联系电话	13564709964

## 产品详情

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，光纤激光器，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

### 常见故障排除

激光器出现外控急停报警( nterlock灯亮)

查看K6 Power灯是否点亮，绍兴模块维修，如果不亮，测量24VDC电压是否正常输入。如果是正常输入，则说明K6坏。

如果 6 Power灯点亮，用自带线短接XP2C1c4C2C3，如果报警解除，则说明客户的短接电路出现问题

如果上一步 6正常，则查看电路图，检测XP2C1C4c2C3的线路是否有短路或接触不良1.门没有关好，此时查看 Status页面有没有门开的指示

光纤没插好，报光学互锁，导致K3K4断开。

3.漏水传感器报警

4.光闸温度开关断开。

5.光闸通信板或者控制盒有问题

6.1G277本身有问题

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，激光器模块维修，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

## iP地址重置

因为激光器的地址有可能被其他人改变，在软件无法连接激光器时，可能需要重置P地址，在电器柜内有主控器G277，其侧面有一个黑色的重置按钮，按动此按钮可以将激光器的地址复位成默认地址:1921681001，重置之后，可以再尝试开机重新连接.

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，激光器模块，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

## 激光器使用注意事项

- 1.在配备外光路系统时，需同时考虑外部光路与光纤的冷却。
- 2.在激光加工过程中，还需注意各辅助气体的状态，确保镜头不会因为时序，缺气等因素导致保护片，镜头乃至光纤或激光器的损坏。

激光器模块维修-绍兴模块维修-佐越激光技术(查看)由昆山佐越激光技术有限公司提供。昆山佐越激光技术有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。昆山佐越带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！