

# 河南兴元 郑州隔热门闭门器生产厂家

产品名称	河南兴元 郑州隔热门闭门器生产厂家
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

## 产品详情

闭门器在建筑工程及使用领域常出现以下质量问题：

1、一些防火门采用不恰当的密封材料阻碍了门扇启闭，门框和门扇的设计间隙太小，闭门器质量太差致使开启力和反作用力太大等均会影响防火门的启闭。检查时，只要现场操作，开关防火门数次便可发现该问题。

一些企业在日常生产中走低价劣质道路，产品粗制滥造或在安装环节中质量把关不严，造成门扇、口缝、框扇间缝、门扇与地面间缝等各种缝隙宽度严重超标，在检验时因穿火漏烟而达不到标准规定的技术要求。在实际工程中，部分钢质防火门未设置闭门器、顺序器/顺位器及密封条等，严重影响了钢质防火门的防火隔烟功能的发挥，应及时予以发现。

从结构来看，闭门器是一个封闭的整体，从外型基本看不出其质量好坏。

闭门器关键的质量问题就是是否漏油，因为闭门器是依靠其内部液压系统中对流体的节流来实现对关门过程的控制，漏油意味着液压系统的失效，因此液压系统是决定闭门器使用寿命的标准。

漏油的主要原因是小齿轮支承导向件磨损使间隙增大、密封圈磨损引起密封效果下降或在调节缓冲效果时节流阀芯逆时针旋转离开阀体。

门窗配件闭门器缓冲效果的降低是由于漏油导致空气的进入或齿条柱塞导向柱面与阀体间的配合(节流)间隙增大引起。因此，小齿轮、支承导向件的材质、热处理和机加工的质量和精度就非常重要。

对于缓冲效果差的闭门器，单单通过调整节流阀芯进行节流是无法根本解决问题。必须通过维修的办法

，如果是支承导向件处漏油，拆下支承导向件，检查密封圈的状况，如已磨损或老化失效，更换密封圈。如果支承导向件与小齿轮轴间的间隙过大，更换支承导向件。如果是齿条柱塞导向柱面磨损，与阀体间的配合间隙增大导致节流效果下降，可拆下齿条柱塞，用表面镀铬的方法来修复。

微利时代，防火门闭门器企业能否突破发展？

微利时代来临，闭门器五金行业发展步履维艰，残酷的市场竞争淘汰了不少中小企业。随着互联网冲击、人们消费理念的变化、市场环境的变迁，闭门器五金企业如何冲破阻碍不断前行呢？

时代在变，隔热门闭门器生产厂家，人们消费观念也在变，随着广大消费者生活水平和审美品位的提高，他们对各种产品消费有更深层次的理解，许多消费者倾向于中消费。闭门器五金消费不仅是一个买卖的过程，更是一个服务的过程，如何做好服务成为闭门器五金行业向高领域突破的关键因素。

河南兴元(多图)-郑州隔热门闭门器生产厂家由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司位于河南省郑州市西四环。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前郑州防火门在防火设备中享有良好的声誉。郑州防火门取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。郑州防火门全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事河南防火卷帘门，郑州双轨防火卷帘门，双帘双轨防火卷帘门的厂家，欢迎来电咨询。