

震旦ADC225 震旦ADC225黑色硒鼓 广东震旦

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 震旦ADC225 震旦ADC225黑色硒鼓 广东震旦 |
| 公司名称 | 广州和承信息科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州天河北路900号高科大厦4楼A425-A426室 |
| 联系电话 | 15914425393 |

产品详情

震旦复印机ADC225为回馈新老客户，现震旦复印机全系列产品，包括震旦彩色复印机、震旦一体机、震旦双面复印机、A3复印机、震旦数码复合机等，全场8.8折，包邮包安装，终身提供免费技术支持服务。

这些年，震旦ADC225黑色硒鼓，办公环保的观念越来越深入人心，震旦ADC225，环保和节能越来越备受人们的关注，就例如办公室的灯，水等等.....这些在办公室领域，环保却经常被人忽略，一般的复印机，电脑，风扇，电器，饮水机等设备，经常因为没有及时关机而浪费大量资源，是否真的没有好的解决方案？其实不然，以打印机、复合机为例，休眠技术就能让机器实现极低的能耗。尤其彩色、大型数码复合机，在节能环保方面更是成效显著。

广州科颐办公设备有限公司是一家复印机公司，创立于2008年10月，位于广东省广州市天河北路。公司业务内容为渠道经销商和终端客户提供办公设备，重点是MFP(多功能一体机)和激光打印机。震旦ADC225数码复印机，震旦ADC225出租复印机，复印机机使用方法，复印机维修，复印机怎么用，复印机租赁，全国8.8促销，区域，广州，深圳，新疆，广西，上海，厦门等地区。

广州科颐办公设备有限公司——震旦ADC225数码复印机

今天有一位客户咨询了科颐办公，震旦ADC225数码复印机，这位客户是在百度看到ADC225数码复印机的，她特地打电话过来问了我们科颐办公地址，第二天她就来到科颐办公公司参观，对科颐公司规模，实力各方面都非常满意，还专门测试了震旦ADC225复印机功能，输出速度，打印画面，扫描，打印，复印，速度，呈现度，清晰度，定影都测试了一遍，相当满意，就直接谈了价格，我们经理给这位热情的客户申请了优惠价，提供来回票费，客户很开心，下单后，科颐办公专门的配送团队送了过去，劝几小时就送到了，如果您对复印机打印机耗材配件感兴趣的话都可以咨询我们科颐办公，科颐专注震旦/柯尼卡美能达两大品牌10余年。为你供应的全新原装复印机/打印机/碳粉/耗材等配件，更为你提供贴心的服务态度。

广州科颐办公设备有限公司——震旦ADC225彩色打印机全新出售

，震旦ADC225 A3幅面彩色打印机打印速度和复印速度分别为22页/分钟和26页/分钟，并且可实现黑白与彩色的同速输出，扫描速度达到黑白和彩色同速30页/分钟，杰出的扫描作业能力能够轻松的满足用户将纸质文件进行快速电子归档的要求，实现商务办公的事半功倍。震旦ADC225全新打印机是一款能让你放心办公，震旦ADC225彩印怎么有线条，轻松实现其它复印机没有的需求，是一款现代先进打印机。

复印机开机一直提示预热中——开机界面不动了

现象：

震旦AD系列机器开机到达丢球界面跳异常终止码（乱码）后重启，一直重复上述动作。

原因：

机器开机到达地球界面无法正常开机通常都是由主板或NVRAM内系统程序数据出错引起的，出于这方面考虑为其做了固件升级也更换了主板但均无效。更换电源板和机械控制板也无效。后更换高压板故障排除。

对策：

更换高压板故障

现象：

机器开机后显示正在预热，运转一段时间后停止，但屏幕一直显示“正在预热”

原因：

黑色IU组件鼓表面无充电，黑色显影仓内碳粉快速被消耗掉，导致机器无法将黑色IU内碳粉浓度在规定时间内补充到设定值，从而导致机器不能进入到正常的启动状态。

对策：

更换黑色IU组件。

说明：

这种问题现象在AD系列机器上经常会发生，很多故障也是由于IU部件导致。

震旦ADC225-震旦ADC225黑色硒鼓-

广东震旦由广州和承信息科技有限公司提供。广州和承信息科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东广州的复印机等行业积累了大批忠诚的客户。广东震旦带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！