

临沂华凌离合器压盘 华凌离合器压盘价格 卓士汽配

产品名称	临沂华凌离合器压盘 华凌离合器压盘价格 卓士汽配
公司名称	河北卓士汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河间市行别营工业园
联系电话	13931717571

产品详情

河北卓士汽配大量生产汽车离合器片压盘，河北卓士汽车零部件有限公司生产STR离合器片压盘，STR离合器片压盘，豪沃离合器压盘，法雷奥压盘，福田430压盘，EQ330离合器压盘，EQ275离合器压盘，420

螺旋式离合器压盘，EQ153螺旋式离合器压盘，华凌离合器压盘，临沂华凌离合器压盘，汽车离合器压盘，华凌离合器片压盘，福

田离合器片压盘，陕汽离合器片压盘，汽车离合器压盘

离合器压盖总成具有广阔的市场发展空间，而且其科技含量高，华凌离合器压盘价格，附加值高，产品价值高的特点，符合集团未来汽配产品的发展方向。随着汽车维修市场逐步扩大，必将会给公司带来较大的市场份额和利润空间。公司在产品的技术开发和检测手段上，严格按照QS9000+VDA6.1的国际通行标准规范运作，以品质参与国际市场的竞争。

7、DS380压盘（大小孔、膜片式）

（大孔：规格380*206、孔数孔径12*12.5；小孔：380*200、12*10.7）

8、EQ380压盘（EQ153膜片式、杠杆式）

（EQ380压盘配玉柴规格：380*200，孔数孔径8*12.5，华凌离合器压盘图片，膜片、杠杆）

（EQ380压盘配康明斯规格：380*200，孔数孔径8*11，膜片、杠杆）

(EQ380压盘螺旋式 规格：380*200，孔数孔径12*11)

离合器压盘面为什么会短时间磨损?这是因为离合器的调整间隙不正确导致的。

实际离合器的间隙可以在踏板的位置显示出来。

离合器抬得太高才结合，就说明间隙过小，容易导致分离压板的早期异常磨损。

适当的将这个间隙调整的大一些，是可以避免这个问题的。

只要能够正常分离开，挂档利索，不出现打齿的现象。就说明进间隙是正常的。

临沂华凌离合器压盘-华凌离合器压盘价格-卓士汽配(推荐商家)由河北卓士汽车零部件有限公司提供。河北卓士汽车零部件有限公司在离合器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，卓士汽配一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张占兵。同时本公司还是从事汽车离合器片厂家离合器片，河北汽车离合器片离合器片，沧州汽车离合器片离合器片的厂家，欢迎来电咨询。