

# 海南喷淋清洗机厂家 山东恒尔 工业装备 蔬菜喷淋清洗机厂家

产品名称	海南喷淋清洗机厂家 山东恒尔 工业装备 蔬菜喷淋清洗机厂家
公司名称	山东恒尔工业装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道站前北街101号
联系电话	18264637799

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东恒尔工业装备有限公司

### 清洗机特点

清洗机特点：

机体采用304不锈钢制作，严格按照国家食品出口标准。采用高压汽泡水浴清洗，清洗能力大、清洗率高，经旋翻到输送网带上进行高压水流实现二次清洗，后传送到案板上进入下道工序。适用于叶菜类、菌类等类似物料的清洗、除杂、输送。

蔬菜，水果、水产品等颗粒状、叶状、根茎类产品清洗、浸泡、和对腌渍品脱盐等。辣椒、小白菜、蘑菇、菠菜、青菜、包菜、生菜、韭菜、蒜苗、芹菜、龙须菜、茼蒿、山蛰菜、空心菜、木耳、银耳、地耳、石耳、平菇、草菇、金针菇、茶树菇、裙带菜等。

喷淋清洗机厂家

### 果蔬清洗机

果蔬清洗机设备除电机、轴承等标准件外均采用食品级304不锈钢材料制作，完全符合出口食品卫生要求

，果蔬清洗机采用不锈钢制造而成、运行平稳、坚固耐用、设备原料不会受损伤，从而达到洗洁净高、节省劳力、节水、设备性能稳定、可靠等效果。操作简单，维修方便。果蔬清洗机结构紧凑，自动化程度高，适用于各种加工规模企业使用。

## 喷淋清洗机厂家

喷淋清洗机的储液箱，叶菜类喷淋清洗机厂家，在槽中没有水或溶剂时，需要更换，蔬菜喷淋清洗机厂家，小心电箱，正确操作及维护保养。1、喷淋清洗机打开时，海南喷淋清洗机厂家，指示灯不亮，水泵没有启动。原因：A.电源开关损坏，没有电源输入。B.保险丝ACFU熔断。C.喷淋清洗机水位不足，自动保护导致水泵启动不了。2、初洗槽，打开加热半个小时左右，温度还没有上来。

原因：A.发热管线脱落。B.保险丝熔断。C.发热管烧坏，需要更换后。

## 喷淋清洗机厂家

海南喷淋清洗机厂家-山东恒尔工业装备-蔬菜喷淋清洗机厂家由山东恒尔工业装备有限公司提供。山东恒尔工业装备有限公司在果蔬加工设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东恒尔工业装备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙经理。