

防护材料口罩破碎机厂家 新航机械设备 江西防护材料口罩破碎机

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 防护材料口罩破碎机厂家 新航机械设备 江西防护材料口罩破碎机 |
| 公司名称 | 青州市新航机械设备有限公司1 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省青州市经济开发区江淮宾悦大街（时代一路）1398号 |
| 联系电话 | 15095170095 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市新航机械设备有限公司

树枝粉碎机的工作步骤：

- 1、工作时，工作人员应避开锤片旋转的切线方向，不允许戴手套给料，手不能够跨过安全线，阻止用铁器和棍棒代替手给料。
- 2、动力机组应设备安定。
- 3、设备安装完成后要查验各部件紧固的情况，假如发现松动痕迹应当予以拧紧。检查皮带的松紧度。
- 4、建议先用手旋转转子，江西防护材料口罩破碎机，修补一下齿爪、锤片及转子运动是否灵活，防护材料口罩破碎机供应，壳内有无磕碰现象，转子的改变方向是不是与机器箭头所指方向一同，动力机及木材粉碎机光滑度是否达到要求。

防护材料口罩破碎机故障处理

- 1、振动粉碎机一般采用电机直接联接粉碎装置，这种连接方式简单、易维修。但是在装配过程中两者不能很好连接，就会造成粉碎机的整体振动。

(1)电机转子与粉碎机转子不同心。可左、右移动电机的位置，或在电机底脚下面加垫，防护材料口罩破碎机厂家，以调整两转子的同心度。

(2)粉碎机转子不同心。其原因是支撑转子轴的2个支承面不在同一个平面内。可在支撑轴承座底面垫铜皮，或在轴承底部增加可调的楔铁，经保证2个轴头同心。

(3)粉碎室部分振动较大。其原因是联轴器与转子的联接不同心或转子内部的平锤片质量不均匀。可根据不同类型联轴器采取相应的方法调整联轴器与电机的联接：当锤片质量不均时，须重新选配每组锤片，使相对称的锤片，使相对称的锤片误差小于5G。

皮革粉碎机是采用国内外的高科技先进技术新研制的一种新型超细皮革粉设备，该机综合了国内外各种传统粉碎机的粉碎原理加以，防护材料口罩破碎机销售，由传统的一种粉碎原理的粉碎机，通过我公司科研人员的大胆设想，并综合国内外多种的粉碎原理成功研制成集三种粉碎原理为一体的节能牛皮粉碎机，破碎皮革可以到棉花状，工作原理是摸擦式.粉碎效益高.价格便宜.坚固耐用。主要用来粉碎皮革及人造皮革，不属别类的皮革及人造皮革制品，毛皮，箱子及旅行袋，雨伞等；皮革粉碎机外型美观，坚固耐用，产量高，比传统的粉碎机效率提高了50%以上，是目前任何粉碎设备都无法替代的理想制粉设备

防护材料口罩破碎机厂家-新航机械设备-

江西防护材料口罩破碎机由青州市新航机械设备有限公司提供。青州市新航机械设备有限公司是山东潍坊,原棉、麻、毛、丝初加工设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在青州新航领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创青州新航更加美好的未来。