

北京焊工证办理流程报名资料

产品名称	北京焊工证办理流程报名资料
公司名称	北京亦学慧教育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金燕龙科研楼207
联系电话	13522946868

产品详情

- 1、考生准备四张小二寸黑白近期免冠照片，持本人身份证、学历证书、原职业资格证书及复印件,或单位劳资部门出具的工龄证明，到市鉴定中心或各鉴定所报名参加鉴定考试。
- 2、由各鉴定机构根据国家职业标准及考生资格条件，确定考生报考职业及级别，合格后，由相应鉴定机构受理考生报名，考生要按要求填写《国家职业技能鉴定申请表》及《国家职业技能鉴定审批表》，并交纳相应的鉴定费用。
- 3、鉴定考试前，由相应鉴定机构通知考生考试时间、地点、及需要准备的工具。
- 4、考试结束半月内，相应鉴定机构应将成绩及合格人员的证书发放至考生手中。报名费用200-300元之间，各地费用不同。

培训内容：焊接基础知识，电弧焊及碳弧气刨，焊接安全技术，气焊气割及其安全技术，焊接劳动卫生与保护，融化及气体保护焊。

报名资料：身份证复印件一张、初中以上毕业证书或户口本本人页复印件一张白底1寸照片2张（不能穿红色和白色衣服）

培训时间：每月一期随到随学，通过考试后次月发证，

证书由北京应急管理局颁发（原安监局），全国通用联网查询！

熔化焊接与热切割作业（电焊、气焊、弧焊、电焊气割、其他），也叫上岗证，发证机构----安全生产监督管理局，上岗必备证书，没证书不予工作，分熔化焊接与热切割作业，压力焊作业，钎焊作业，证书带磁卡，全国通用。

氩弧焊：是在普通电弧焊的原理的基础上，利用氩气对金属焊材的保护，通过高电流使焊材在被焊基材上融化成液态形成溶池，使被焊金属和焊材达到冶金结合的一种焊接技术，由于在高温熔融焊接中不断送上氩气，使焊材不能和空气中的氧气接触，从而防止了焊材的氧化，因此可以焊接不锈钢、铁类五金金属。