

写真机 众拓科技有限公司 锐智写真机厂家

产品名称	写真机 众拓科技有限公司 锐智写真机厂家
公司名称	南京众拓信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室
联系电话	13057505566 13002545566

产品详情

后，勤维护写真机喷头，墨水溶剂为挥发性液体，空气干燥时挥发速度会加快，写真机喷头表面墨水会加快

干结，造成喷头堵塞现象发生，写真机，在喷绘过程中表现为飞墨和频繁断线以及喷墨歪斜现象发生，锐智写真机厂家，假如不留意写真机

喷头维护有可能损毁喷头。

写真机墨水假如存放在温度较低的环境下其粘度会进步良多，同时活动性也会相应降低良多，温度可以将墨水

活动性迅速进步但墨水粘度却不会因温度的进步而迅速降低。

当您的写真机工作正常时，以下步骤可使您的供墨系统恢复正常。将60毫升的一次性管（去掉针头）的管

头插入与供墨系统连接的打印墨盒底部的出墨口内，稍稍倾斜管，开始从墨盒中慢慢抽墨出来，这时墨水应该

会通过墨管线从外置墨盒中吸入到打印墨盒内，而后被源源不断的进入到管中。

当管抽满时，观察抽出的墨水和泡沫的多少就会知道是什么原因引起的供墨系统打印不畅了。写真机是不

会把泡沫状的墨水正常打印出来的，必须把它们通过抽出来。

2、压电晶体损坏：肯定喷头喷不出墨水，一般的压电喷头能用一年左右，赛博写真机厂家，在喷绘工作量很多的工厂可能还用不到一年也是正常。

3、压电晶体疲劳损坏：现象是写真机喷头有时喷墨，有时喷不出墨水，尤其在喷墨量大时（即喷深色画面时）"堵塞"现象明显，此时的方法是更换一个新喷头。

4、喷头内滤网堵塞造成喷头不出墨水：使用较长时间的喷头，特别是在喷绘任务不饱满经常晚上停机的工厂，墨水在喷头中不流动的时间较长，容易吸附在内部的滤网或墨道的壁上，使墨水流动的截面积变小也会造成喷头的不出墨水现象。

写真机-众拓科技有限公司-锐智写真机厂家由南京众拓信息科技有限公司提供。南京众拓信息科技有限公司为客户提供“打印设备”等业务，公司拥有“东川”等品牌，专注于打印机等行业。，在南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。