

江苏化工设计院 化工设计院 英科石化工程

产品名称	江苏化工设计院 化工设计院 英科石化工程
公司名称	河北英科石化工程有限公司江苏分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇金枫南路216号东创科技园B1号楼907室
联系电话	13771758123

产品详情

压力管道事故

事故原因

- 1、设计问题：设计无资质，特别是中小厂的技术改造项目设计往往自行设计，设计方案未经有关部门备案。
- 2、焊缝缺陷：无证焊工施焊；焊接不开坡口，焊缝未焊透，焊缝严重错边或其它超标缺陷造成焊缝强度低下；焊后未进行检验和无损检测查出超标焊接缺陷。
- 3、材料缺陷：材料选择或代换错误；材料质量差，化工设计院，有重皮等缺陷。

压力管道遇事故防范措施

大力加强压力管道的安全文化建设

安全文化包括两部分：一部分是人的安全价值观，主要指人们的安全意识、文化水平、技术水平等；另一部分是安全行为准则，主要包括一些可见的规章制度以及其他物质设施，其中人的安全价值观是安全文化核心本质的东西。

河北英科石化工程有限公司江苏分公司能完成从项目可研立项到安评、环评、职业卫生评价到初步设计、施工图设计、工程预算、工程发包、施工管理、工程竣工验收等一系列手续的包办与施工总承包、施工管理，欢迎新老客户来电咨询！

压力管道设计的手工机械除垢具有醉大的优点就是其灵活性，江苏化工设计院，因此在距离较短、管径较大的某些难以青除的积垢情况，泰兴化工设计院，仍被采用。除了一些简单的工具以外，太仓化工设计院，还可采用加长钻杆的钻头、管式冲水钻、铰锥式刀头或铣轮刀头等工具来清理管道内坚硬的积垢。有些场合可在采用喷砂法进行青除工作。

河北英科石化工程有限公司江苏分公司现有人员80人左右，涵盖了化工工艺、总图、建筑、结构、电气、仪表、自动化控制、暖通、咨询各，力求为各公司da限度节约资源，减少项目建设成本。

江苏化工设计院-化工设计院-英科石化工程

由河北英科石化工程有限公司江苏分公司提供。河北英科石化工程有限公司江苏分公司是江苏苏州,化工产品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在英科石化工程领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创英科石化工程更加美好的未来。